



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

R.C

Tramitado em Sessão

## INDICAÇÃO Nº 2301/2017

Assunto: Solicita providências relativas à sinalização de trânsito na Rua Ceríaco da Costa, no Bairro Cidade Nova Jacareí.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí, Izaías José de Santana, sejam tomadas providências relativas à sinalização de trânsito na Rua Ceríaco da Costa, no Bairro Cidade Nova Jacareí.

Solicitamos que seja determinado ao setor competente a adoção de medidas com relação à sinalização de trânsito da via supracitada, com as seguintes intervenções:

**1)** Na referida via pública está situada uma escola (foto anexa), caracterizando-se como ÁREA ESCOLAR, havendo necessidade de se preservar o baixo fluxo de veículos, garantindo mais segurança às crianças e aos adolescentes.

Para que isso seja possível, é necessário a colocação de placa de sinalização “DEVAGAR ÁREA ESCOLAR” de forma a alertar, com antecedência, os motoristas da existência de uma escola logo à frente, a fim de que os mesmos possam reduzir a velocidade dos seus veículos, evitando-se transtornos e perigos aos alunos, professores e pais, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas.

**2)** A rua em questão é SEM SAÍDA, mas não há sinalização, sendo necessária a colocação de uma placa de “RUA SEM SAÍDA”, a fim de que se evite o trânsito inútil de motoristas que não conhecem o local e são obrigados a efetuar o retorno, o que aumenta o fluxo, que pode ser evitado.

**3)** Na referida via pública foi feita uma sinalização de rotatória pintada no solo para que os motoristas façam a conversão correta.

No entanto, a referida sinalização não tem servido para sua finalidade, pois, conforme foi constatado em pouco tempo de observação e, considerando que se trata de bairro onde não há a presença de agentes de trânsito, a aludida pintura no solo não está sendo obedecida pelos motoristas.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP**

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

**Indicação nº 2301/2017 - fls. 2/6**

As fotos anexas mostram essa ocorrência, o que permite concluir que é necessário que a rotatória seja feita por tachões ou mesmo em concreto, a fim de que seja eficiente na sua finalidade.

**4)** A ocorrência de veículos na contramão de direção é constante, o que exige necessária sinalização.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2017.

**DRA. MÁRCIA SANTOS**

Vereadora - PV

2ª Secretária



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 2301/2017 - fls. 3/6


08/08/2017

120 R. Cериaco da Costa - Google Maps

Google Maps

120 R. Cериaco da Costa

Foto da Escola - Google - ano de 2.011




Captura da imagem: abr 2011 © 2017 Google Brasil

120 R. Cериaco da Costa

São Paulo

Street View - abr 2011





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

**Indicação nº 2301/2017 - fls. 4/6**

08/08/2017

30 R. Ceriaco da Costa - Google Maps

Google Maps

30 R. Ceriaco da Costa


Foto de 2.011 - Google - local da rotatória



Captura da imagem: abr 2011 © 2017 Google Brasil

São Paulo

Street View - abr 2011







# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 2301/2017 - fls. 5/6





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 2301/2017 - fls. 6/6

