



**Prefeitura de Jacareí**  
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO Nº 551	TIPO:
DATA 12/9/17	ASS:
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	

Ofício n.º 399/2017-GP

Jacareí, 12 de setembro de 2017.

**Excelentíssima Senhora Presidente:**

Em atendimento ao Ofício n.116/09/2017-CMP, dessa Casa Legislativa, datado de 6 de setembro de 2017, recebido nesta Prefeitura no dia 6 de setembro de 2017, referente ao Pedido de Informações n.º 46/17, de autoria do Vereador Rodrigo Salomon, venho prestar as seguintes informações:

1. Primeiramente, esclarecemos que a Creche do Bairro Igarapés não se encontra interditada e não oferece risco as crianças como se verifica no laudo expedido pela Defesa Civil no dia 09/07/2017, em anexo.

A manutenção e consertos necessários estão sendo realizados pela Mantenedora Vicente Decaria, responsável pela Unidade Educativa em questão.

A obras se iniciaram no dia 11 de setembro de 2017, com previsão de término em 30 dias.

Até que as obras sejam concluídas as crianças continuarão sendo atendidas em uma sala no andar térreo.

Atenciosamente,

**IZAIAS JOSE DE SANTANA**  
Prefeito do Município de Jacareí

**CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA**  
Secretário de Governo

**A Sua Excelência a Senhora**  
**LUCIMAR PONCIANO**  
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí – SP



# Município de Jacareí

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO  
DEFESA CIVIL



DD 042/2017  
Via 199

Jacareí, 09 de julho de 2017.

À  
COMDEC  
Att.: Cel. Paulo Henrique Domingues  
Coordenador da Defesa Civil  
A/C  
José Donizeti Martins de Toledo  
Gerente da Defesa Civil

Solicitante: Lucineia Aparecida da Silva  
Local da Ocorrência: Rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas nº 1131 - Igarapés

Ref.: Creche Igarapés  
Em vistoria na data de 07/07/2017 às 14h38min referente ao local acima citado, a  
Defesa Civil DECLARA que:

- 1 Trata-se da Creche Igarapés, o qual verificamos uma rachadura na parede da cozinha, trincas em algumas salas, umidade nas paredes e piso e trinca no piso da varanda da cozinha, por se tratar de um prédio muito antigo é necessário que seja providenciado reformas o mais breve possível;
- 2 Constatamos que na varanda da cozinha existe uma caixa de gordura que talvez esteja apresentando algum vazamento e que pode ser o causador do recalque do piso da varanda e conseqüentemente a inclinação da mureta também da varanda que suporta o telhado externo da área;
- 3 Orientamos que sejam executadas obras de reparos afim de sanar os problemas;
- 4 No dia e hora da vistoria não verificamos risco



# Município de Jacareí

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO  
DEFESA CIVIL



## Relatório Fotográfico:



Foto 01 – Vista da fachada da Creche;



Foto 02 - - Vista da trinca na parede da cozinha;




Foto 03 – Vista da umidade na parede da cozinha;



Foto 04 – Vista do piso da varanda da cozinha trincado.




Foto 05 – Vista da umidade no piso de uma das salas;




Foto 06 – Vista da alvenaria trincada acima de do batente de uma das portas, provavelmente falta de verga.



# Município de Jacareí

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO  
DEFESA CIVIL



## Conclusões:

- Segue à Secretaria de Educação, afim de que sejam providenciadas obras de reforma para solucionar os problemas aqui relatados;

## Comissão de Vistoria da Defesa Civil

  
**Claudia Miriam de S. Almeida**  
**Eng<sup>o</sup> Civil**

Eng<sup>o</sup> Claudia Miriam de Souza Almeida  
RG: 20.337.880-2  
Matr.: 12013  
Comissão de Vistoria

**Ismael Moraes de Almeida**  
**Eng<sup>o</sup> Civil**

Eng<sup>o</sup> Ismael Moraes de Almeida  
RG: 23.707.716-4 SSP/SP  
Matr. 352015

  
**Denyson Ribeiro da Costa**  
**Eng<sup>o</sup> Civil**

Eng<sup>o</sup> Denyson Ribeiro da Costa  
RG: 10.261.883-2  
Matr.: 26514  
Comissão de Vistoria

  
**Paulo Henrique Domingos**  
**Secretário de Segurança e**  
**Defesa do Cidadão**