

Andressa

De: Mateus Roque dos Santos <mrsantos@brasil.isaenergia.com>
Enviado em: quinta-feira, 10 de setembro de 2026 10:55
Para: Secretaria Legislativa; Luciana dos Santos Florencio; Luiz Fernando Justo; Vildai Borges de Souza; Elaine Cristina dos Santos Vanzella; Interferência Regional TT
Cc: Ana Clara; estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br; Felipe; ivone@jacarei.sp.leg.br; Maria Eduarda; rita@jacarei.sp.leg.br; wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br
Assunto: Resposta aos Requerimentos nº 370/2026 e 386/2026 – Capina e limpeza
Anexos: LT 230 kV S.JOSE CAMPOS -ITAPETI C-1 SP-T.077-78-79-80.pdf; req [2026] 0386 [trabalho] netho_sig.pdf; req [2026] 0370 [trabalho] netho_sig.pdf; Encaminha Requerimento nº 370/2026 à ISA Energia Brasil (ref. Capina e l.... (373 KB)

Prezados,

Em atenção ao Requerimento nº **370/26**, referente à solicitação de capina e limpeza da área situada na Avenida Julião Stuer Brison, 497, no Jardim Maria Amélia, ao Requerimento nº **386/2026** - Avenida Alfredo de Macedo, no Jardim das Oliveiras, e na Avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Parque Santo Antônio, informamos que os serviços de conservação da faixa de servidão sob responsabilidade da ISA Energia Brasil estão sendo realizados neste mês de setembro, tendo sido iniciados em **08/09/2026**, conforme evidenciado no relatório anexo. A demanda objeto do requerimento está contemplada nesta atividade.

Esclarecemos ainda que a manutenção dessas áreas é realizada de forma periódica, conforme o cronograma quadrimestral de roçada adotado para a região, visando manter as condições adequadas de segurança, conservação e acessibilidade nas áreas sob as linhas de transmissão.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Mateus Roque dos Santos

Técnico de Confiabilidade de Ativos III

Equipe TTxL – TAU

(12) 3609-1500 – VoIP 1521

(12) 99254-3397



De: Secretaria Legislativa <legislativo@jacarei.sp.leg.br>

Enviado: quinta-feira, 3 de setembro de 2026 14:14

Para: Luciana dos Santos Florencio <lflorencio@isactEEP.com.br>; Luiz Fernando Justo <ljusto@isactEEP.com.br>; Vildai Borges de Souza <vbsouza@isactEEP.com.br>; Elaine Cristina dos Santos Vanzella <elsantos@isactEEP.com.br>; Interferência Regional TT <interferenciaregionaltt@isactEEP.com.br>

Cc: Ana Clara <estagio.secretaria@jacarei.sp.leg.br>; estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br <estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br>; Felipe <felipe@jacarei.sp.leg.br>; ivone@jacarei.sp.leg.br <ivone@jacarei.sp.leg.br>; Maria Eduarda <estagio2.secretaria@jacarei.sp.leg.br>; rita@jacarei.sp.leg.br <rita@jacarei.sp.leg.br>; wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br <wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br>
Assunto: Encaminha Requerimento nº 386/2026 à ISA Energia Brasil (ref. Capina e limpeza).

REMETENTE EXTERNO

Atenção! Este e-mail foi enviado por um remetente externo. Caso não conheça o remetente ou desconfie do e-mail não abra os arquivos e reporte este e-mail suspeito clicando no botão superior **Denunciar Phishing**.



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Jacareí, 3 de setembro de 2026.

À
ISA ENERGIA BRASIL

Ref.: Requerimento: 386/2026 (Netho Alves).

Senhores,

Por ordem do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, o Vereador Paulo Luís Santos, encaminho cópia do requerimento supramencionado.

Solicito, por gentileza, que a devolutiva acerca das providências adotadas ou das informações pertinentes ao objeto do referido requerimento seja encaminhada diretamente ao e-mail remetente, qual seja, legislativo@jacarei.sp.leg.br.

Por fim, agradeço pela atenção que haverá de ser conferida às demandas da Edilidade.

Atenciosamente,

Felipe Santos de Lima
Secretário-Diretor Legislativo
Câmara Municipal de Jacareí
(12) 3955-2259
Ref. interna: Ofício 520.2026

Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou de uso exclusivo da ISA ENERGIA BRASIL, e é a intenção do autor que ela seja enviada apenas ao destinatário autorizado. Se você não for o destinatário pretendido, responda imediatamente por e-mail ao remetente, exclua e destrua a mensagem e seus anexos. Observe que qualquer divulgação, distribuição, cópia ou uso não autorizado das informações é estritamente proibido e seu uso não autorizado é ilegal



Check-in 24/08/2026 07:16:34

Check-out 24/08/2026 11:43:40

Duração do registro 4h 27m 6s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.077

Ordem de Serviço

Nenhum

Registro

178838

Código de barras

Nenhum

Pessoa

Nenhum

Seletor Opcional

Nenhum

Objetivo

SERVIÇO REALIZADO EM TAUBATÉ - LOTE L

Responsável pelo envio

JOSMAR PEREIRA DE LIMA



Endereço cadastrado

Jacareí, São Paulo, Brasil



Endereço aproximado de realização

Avenida Julião Steur Brison 680, Zona Preferencial 02 - Zap 2 A, Jacareí - São Paulo, 12318-010, Brazil



Check-in 24/08/2026 07:16:34

Check-out 24/08/2026 11:43:40

Duração do registro 4h 27m 6s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.077

Status

Pendente de análise

Motivo da alteração de status

Nenhum

Observações

Foi roçado no meio do vao 53 MT

Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6: 77

Torre LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.077	Data de Realização 24/08/2026 11:43:40
Responsável pelo Envio JOSMAR PEREIRA DE LIMA	Checklists Associados 77 - Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6
Código do Registro Associado 178838	Pessoa

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: Nap tem nota

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM

1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida

Formulário de inspeção técnica de uma linha de transmissão de energia elétrica. O formulário contém campos para identificação do projeto, dados do cliente, informações sobre o equipamento e o local de instalação. Há uma seção para o técnico responsável, com campos para nome, CPF e assinatura. Abaixo, há uma tabela para registro de observações e medições. O formulário está preenchido com dados de uma inspeção realizada em 24/08/2026.

LT 230 kV S. J. D. CAMPOS / ITAPIRYC - Y GP T. 07
-23,31913, -12,95798
24/08/2026 10:32:23

2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ NÃO

3. ROÇADA MECANIZADA(M²).

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO(M²).

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO(M²).

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

5.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



5.4 - LARGURA

Resposta: 110

5.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 53

5.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 5830

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO(M²).

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA SELETIVA DE ÁRVORE DE ATÉ 15M EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO – VIDE ANEXO 1, ITENS C,H E N(M²).

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE(UNID).

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. ACESSO (TRILHAS)(M²).

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. PODA ESPECIAL(UNID).

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CORTE MOTORIZADO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM VÃO CRÍTICO(M²).

11.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

12. CORTE DE ÁRVORE EM VÃO CRÍTICO(M²).

12.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

13. CORTE DE ÁRVORE DIRECIONADO EM VÃO CRÍTICO(UNID).

13.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

14. CONSERVAÇÃO MANUAL DE ACESSO(M²).

14.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?



Check-in 08/09/2026 07:36:57

Check-out 09/09/2026 14:33:55

Duração do registro 1d 6h 56m 58s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.077

Ordem de Serviço

Nenhum

Registro

180563

Código de barras

Nenhum

Pessoa

Nenhum

Seletor Opcional

Nenhum

Objetivo

SERVIÇO REALIZADO EM TAUBATÉ - LOTE L

Responsável pelo envio

Luis Roberto Pinto de Campos



Endereço cadastrado

Jacareí, São Paulo, Brasil



Endereço aproximado de realização

Avenida Augusto Rodrigues 560, Zona Preferencial 02 - Zap 2 A, Jacareí - São Paulo, 12318-690, Brazil



Check-in 08/09/2026 07:36:57

Check-out 09/09/2026 14:33:55

Duração do registro 1d 6h 56m 58s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.077

Status

Pendente de análise

Motivo da alteração de status

Nenhum

Observações

Foi realizado a limpeza na T.078

Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6: 91

Torre LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.077	Data de Realização 09/09/2026 14:33:55
Responsável pelo Envio Luis Roberto Pinto de Campos	Checklists Associados 91 - Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6
Código do Registro Associado 180563	Pessoa

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 0

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ SIM

2.5 - AS AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

☒ CIENTE

3. ROÇADA MECANIZADA(M²).

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

3.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



3.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



3.4 - LARGURA

Resposta: 110

3.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 153

3.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 16830

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO(M²).

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO(M²).

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO(M²).

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA SELETIVA DE ÁRVORE DE ATÉ 15M EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO – VIDE ANEXO 1, ITENS C,H E N(M²).

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE(UNID).

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. ACESSO (TRILHAS)(M²).

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. PODA ESPECIAL(UNID).

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CORTE MOTORIZADO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM VÃO CRÍTICO(M²).

11.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

12. CORTE DE ÁRVORE EM VÃO CRÍTICO(M²).

12.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

13. CORTE DE ÁRVORE DIRECIONADO EM VÃO CRÍTICO(UNID).

13.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

14. CONSERVAÇÃO MANUAL DE ACESSO(M²).

14.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM

**LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.079****Ordem de Serviço**

Nenhum

Registro

180569

Código de barras

Nenhum

Pessoa

Nenhum

Seletor Opcional

Nenhum

Objetivo

SERVIÇO REALIZADO EM TAUBATÉ - LOTE L

Responsável pelo envio

Luis Roberto Pinto de Campos

**Endereço cadastrado**

Jacareí, São Paulo, Brasil

**Endereço aproximado de realização**Avenida Dom Avelar Brandão Vilela 12,
Zona Preferencial 02 - Zap 2 A, Jacareí -
São Paulo, 12318-380, Brazil



Check-in 08/09/2026 07:48:55

Check-out 09/09/2026 14:29:48

Duração do registro 1d 6h 40m 53s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.079

Status

Pendente de análise

Motivo da alteração de status

Nenhum

Observações

Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6: 92

Torre LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.079	Data de Realização 09/09/2026 14:29:48
Responsável pelo Envio Luis Roberto Pinto de Campos	Checklists Associados 92 - Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6
Código do Registro Associado 180569	Pessoa

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 0

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ SIM

2.5 - AS AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

☒ CIENTE

3. ROÇADA MECANIZADA(M²).

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

3.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



✓ FOTO 2



3.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

✓ FOTO 1



✓ FOTO 2



LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.079
-23,31406, -45,95205.
09/09/2026 10:14:21

3.4 - LARGURA

Resposta: 110

3.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 179

3.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 19690

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO(M²).

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO(M²).

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO(M²).

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA SELETIVA DE ÁRVORE DE ATÉ 15M EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO – VIDE ANEXO 1, ITENS C,H E N(M²).

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE(UNID).

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. ACESSO (TRILHAS)(M²).

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. PODA ESPECIAL(UNID).

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CORTE MOTORIZADO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM VÃO CRÍTICO(M²).

11.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

12. CORTE DE ÁRVORE EM VÃO CRÍTICO(M²).

12.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

13. CORTE DE ÁRVORE DIRECIONADO EM VÃO CRÍTICO(UNID).

13.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

14. CONSERVAÇÃO MANUAL DE ACESSO(M²).

14.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM

**LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.080****Ordem de Serviço**

Nenhum

Registro

180570

Código de barras

Nenhum

Pessoa

Nenhum

Seletor Opcional

Nenhum

Objetivo

SERVIÇO REALIZADO EM TAUBATÉ - LOTE L

Responsável pelo envio

Luis Roberto Pinto de Campos

**Endereço cadastrado**

Jacareí, São Paulo, Brasil

**Endereço aproximado de realização**

Avenida Alfredo De Macedo 50, Zona Preferencial 01 - Zap 1, Jacareí - São Paulo, 12318-370, Brazil



Check-in 08/09/2026 07:49:35

Check-out 09/09/2026 14:27:18

Duração do registro 1d 6h 37m 43s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.080

Status

Pendente de análise

Motivo da alteração de status

Nenhum

Observações

Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6: 93

Torre LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.080	Data de Realização 09/09/2026 14:27:18
Responsável pelo Envio Luis Roberto Pinto de Campos	Checklists Associados 93 - Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - V6
Código do Registro Associado 180570	Pessoa

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: 1471353

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

☒ SIM


1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

☒ Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

☒ APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

☒ SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

☒ NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

☒ SIM

2.5 - AS AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

☒ CIENTE

3. ROÇADA MECANIZADA(M²).

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ SIM

3.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



3.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

☒ FOTO 1



☒ FOTO 2



3.4 - LARGURA

Resposta: 110

3.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 455

3.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 50050

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO(M²).

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO(M²).

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO(M²).

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

7. PODA SELETIVA DE ÁRVORE DE ATÉ 15M EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO – VIDE ANEXO 1, ITENS C,H E N(M²).

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

8. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE(UNID).

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

9. ACESSO (TRILHAS)(M²).

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

10. PODA ESPECIAL(UNID).

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

11. CORTE MOTORIZADO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM VÃO CRÍTICO(M²).

11.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

12. CORTE DE ÁRVORE EM VÃO CRÍTICO(M²).

12.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

13. CORTE DE ÁRVORE DIRECIONADO EM VÃO CRÍTICO(UNID).

13.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

14. CONSERVAÇÃO MANUAL DE ACESSO(M²).

14.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

☒ NÃO

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

☒ SIM
