



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 311/2019 – GP

Jacareí, 01 de julho de 2019.

PROTOCOLO Nº <u>830</u>	TIPO: <u>A</u>
DATA <u>5/7/19</u>	ASS: <u>[assinatura]</u>
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	

À Vossa Excelência o Senhor

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 133/2019**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 59/6/2019-CMP, dessa Casa Legislativa, datado de 25 de junho de 2019, recebido nesta Prefeitura no dia 25 de junho de 2019, referente ao Pedido de Informações n.º 133/19, de autoria do vereador Arildo Batista, venho prestar as seguintes informações:

I. Conforme informações do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), foram realizados 6 (seis) reparos.

O primeiro ocorreu em 12/12/2018, conforme ordem de serviço (OS) 2018/71717, devido a um vazamento no local causado por afundamento do tampão do poço de visita (PV), local que dá acesso às redes de serviços subterrâneos de energia elétrica e aos córregos e rios canalizados, esgoto, entre outros.

Em 07/06/2019 foi realizado outro reparo no PV, conforme OS 2019/39753 em que foi retirada a laje e sanada a umidade. Ocorreram ainda em 07/01/2019,



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

25/02/2019, 11/03/2019 e 01/04/2019 recapeamentos asfálticos conforme ordens de serviços 2019/6886, 2019/11586, 2019/14894 e 2019/20699, respectivamente.

2. Foram gastos R\$ 3.105,43 (três mil, cento e cindo reais e quarenta e três reais).

3. Conforme resposta do item 1, houve um vazamento de água que acarretou o afundamento do tampão do poço de visita, obrigando o SAAE a proceder com a intervenção do dia 12/12/2018, já mencionada.

O serviço de recapeamento asfáltico, por sua vez, foi feito pela empresa contratada em forma de retrabalho, sendo a última intervenção do SAAE, ocorrida em 07/06/2019, destinada ao reparo na laje do PV devido à umidade.

4. Na última ocorrência foi detectada umidade entre o anel e a laje do PV, sendo que esta umidade poderia ser a causa de trincas na capa asfáltica que acabou se soltando devido ao trânsito intenso de veículos no local, tendo sido sanada a umidade e refeita a capa asfáltica, não devendo ocorrer novos problemas similares.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA

Secretário de Governo