INDICAÇÃO Nº 3374/2025

Assunto: Providências da Secretaria de Infraestrutura para a limpeza e devida desobstrução nos 2 (dois) bueiros localizados na Rua Egídio Válio, ao lado do número 212, no Bairro Cidade Salvador.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis da Secretaria de Infraestrutura para a limpeza e devida desobstrução nos 2 (dois) bueiros localizados na Rua Egídio Válio, ao lado do número 212, no Bairro Cidade Salvador (imagens em anexo).

A situação tem causado sérios transtornos à população local, especialmente em dias de chuva, quando há risco de alagamentos e proliferação de focos de mosquito, além do mau cheiro constante. É importante destacar que a manutenção preventiva e a limpeza regular desses dispositivos são essenciais para evitar danos maiores à infraestrutura urbana e à saúde pública.

Diante do exposto, solicitamos que seja realizado a vistoria técnica e reparos necessários com a maior brevidade possível, a fim de evitar danos maiores à população e à infraestrutura urbana.

Na expectativa de podermos contar com a atenção do Poder Executivo, subscrevemo-nos apresentando nossos protestos de consideração e apreço.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2025.

SIUFARNE DO CIDADE SALVADOR
Vereador – PL

Indicação nº 3374/2025 - Vereador Siufarne do Cidade Salvador - fls. 2/2