REQUERIMENTO Nº 458/2026

Assunto: À EDP, solicitando vistoria técnica e manutenção em transformador de energia elétrica localizado na Rua Professor Antônio Martins da Silva, próximo ao nº 206, no Jardim Liberdade, neste Município.

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando vistoria técnica e manutenção em transformador de energia elétrica localizado na Rua Professor Antônio Martins da Silva, próximo ao nº 206, no Jardim Liberdade, neste Município.

Moradores relatam a ocorrência, há vários anos, de estouros recorrentes no transformador de energia elétrica instalado nas proximidades do endereço mencionado, especialmente durante períodos de chuva.

Segundo os relatos, tais ocorrências têm provocado interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica, gerando transtornos à população e prejuízos à rotina das residências atendidas pelo equipamento.

Ademais, os moradores apontam a existência de árvore próxima ao transformador e à rede elétrica, cuja copa e galhos possivelmente interferem nas instalações, podendo agravar as falhas, comprometer a segurança do sistema e oferecer riscos de incêndio, choque elétrico e acidentes envolvendo as residências vizinhas, sobretudo em condições de chuva e vento.

Diante da recorrência do problema e do potencial risco à segurança pública, solicitamos, respeitosamente, a adoção das seguintes providências:

1. Realização de vistoria técnica urgente no transformador e nas instalações elétricas da rede de distribuição localizadas na Rua Professor Antônio Martins da Silva, próximo ao nº 206, Jardim Liberdade;

2. Avaliação das condições do equipamento, das conexões, dos dispositivos de proteção e das possíveis causas das interrupções recorrentes;

3. Execução de manutenção corretiva ou preventiva necessária, incluindo, se constatada a necessidade, a substituição ou reforço do transformador;

4. Inspeção da árvore próxima à rede elétrica e realização de poda ou intervenção adequada, quando tecnicamente indicada, por equipe habilitada e observados os cuidados de segurança;

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br

5. Adoção de medidas imediatas para eliminar riscos de incêndio, choque elétrico e acidentes junto às residências próximas;

6. Informação formal sobre o protocolo de atendimento, as providências adotadas e o prazo previsto para a conclusão dos serviços.

Por fim, registramos que as providências solicitadas encontram amparo no disposto na Resolução Normativa ANEEL nº **1.000/2021**, que disciplina a qualidade, a continuidade e a segurança do fornecimento de energia elétrica. Assim, aguardamos o pronto atendimento e o retorno formal quanto às providências adotadas.

Assim sendo, mui respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2026.

JEAN ARAÚJO
Vereador - PP / 2º Secretário

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br