



RELATÓRIO DE INDICAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
PROTOCOLO Nº 2312/2014 - S.O.: 10/12/2014 **Fls. 01/02**

- 1) **INDICO** a substituição da tampa do bueiro localizado na Rua Engenheiro Flavio da Silva Freitas, ao lado do nº 1051, no bairro Igarapés. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos moradores que reclamam da falta de manutenção da tampa, pois os munícipes correm o risco de se machucarem, tendo em vista que é uma via de grande circulação de pedestres. Foto em anexo.

- 2) **INDICO** a manutenção do asfalto na Rua Engenheiro Flavio da Silva Freitas, em frente ao nº 964, no bairro Igarapés. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos moradores que reclamam da falta de manutenção do leito carroçável. Foto em anexo.

- 3) **INDICO** que seja notificado o proprietário para que seja efetuada capina e limpeza do terreno na Rua Danúbio nº 404, no bairro Balneário Paraíba. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos moradores que reclamam da falta de limpeza, aumentando a proliferação de animais peçonhentos. Foto em anexo.

- 4) **INDICO** a instalação de uma melhor sinalização com placa de “PARE” e pintura no asfalto na rotatória localizada na Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua, sentido Dutra. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos moradores e motoristas que reclamam que se sentem inseguros quanto à falta de sinalização, o que vem causando acidentes no local, como o ocorrido na última quinta-feira, dia 04/12/2014.

———— NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 10/12/2014 —————

JOSÉ FRANCISCO
Vereador - PT



ITEM 1: Rua Engenheiro Flavio da Silva Freitas, ao lado do nº 1051, Igarapés



ITEM 2: Rua Engenheiro Flavio da Silva Freitas, em frente ao nº 964, Igarapés



ITEM 3: Rua Danúbio nº 404, Balneário Paraíba

JOSÉ FRANCISCO
Vereador - PT