



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

FSL

Tramitado em Sessão

## INDICAÇÃO Nº 2761/2019

Assunto: Solicita manutenção do leito carroçável da Avenida Nurimar Fazzolari de Freitas, na região de acesso ao Parque Imperial, onde se verifica o surgimento de enorme buraco.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí, Izaías José de Santana para que sejam tomadas as providências cabíveis, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, visando à manutenção do leito carroçável da Avenida Nurimar Fazzolari de Freitas, na região de acesso ao Parque Imperial, onde se verifica o surgimento de enorme buraco.

Conforme as fotos anexas e o relato dos moradores, o buraco mencionado está aberto há muito tempo, podendo causar acidentes e quedas dos munícipes, sendo que a via recebe alto fluxo de veículos diariamente.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2019.

**DR. RODRIGO SALOMON**  
Vereador - PSDB



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

FSL

Indicação nº 2761/2019 - Vereador Dr. Rodrigo Salomon - fls. 2/2





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

R.C

Tramitado em Sessão

*M.*

## INDICAÇÃO Nº 2768/2019

Assunto: Solicita capina, limpeza e colocação de iluminação pública em viela existente na Rua Izidoro Collaço Villela, no Bairro Cidade Nova Jacareí, bem como solicita manutenção de calçadas e reforma completa de dois pontos de ônibus situados naquela via.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí, Izaías José de Santana, sejam tomadas providências para capina, limpeza e colocação de iluminação pública em viela existente na Rua Izidoro Collaço Villela, no Bairro Cidade Nova Jacareí, bem como solicita manutenção de calçadas e reforma completa de dois pontos de ônibus situados naquela via.

Solicitamos que o atendimento do presente se dê com a ação conjunta das Secretarias do Meio Ambiente e de Infraestrutura.

Conforme relatos de munícipes e fotos anexas, essa viela é utilizada por muitos habitantes diariamente, principalmente devido ao ponto de ônibus localizado logo no início dessa passagem. Ademais, toda a extensão da viela está tomada de mato alto, colaborando para o surgimento de insetos, criadouros da dengue e animais peçonhentos.

Fotos anexas.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2019.

**DR. RODRIGO SALOMON**  
Vereador - PSDB





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP


PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 2768/2019 – Vereador Dr. Rodrigo Salomon - fls. 2/2



***Fotos 1 e 2: Os pontos de ônibus que necessitam de melhorias estruturais.***



***Fotos 3 a 5: a extensão da viela com mato alto, falta de iluminação e depósito irregular de lixo.***