




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 250/2023 - GP

Jacareí, 06 de junho de 2023.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 123/2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROCESSO GERAL Nº <u>547</u>
DATA <u>16</u> / <u>06</u> / <u>2023</u>

FUNCIONÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Em atendimento ao Ofício nº 261/2023-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 1º de junho de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 02 de junho de 2023, referente ao Pedido de Informações nº 123/2023, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Ofício nº 650/2023/Presidência SAAE expedido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,


IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí


JULIANA PINHEIRO DUALIBI
Chefe de Gabinete



Jacareí, 6 de junho de 2023

Ofício nº 650/2023/Presidência SAAE

Ref. Pedido de Informações 123/2023 – Informações sobre a falta de água contumaz no Loteamento Jardim Leblon II, neste Município de Jacareí.

Em atenção ao **Pedido de Informações nº 123/2023**, oriundo da Câmara Municipal de Jacareí, visando o fornecimento de informações sobre falta de água no Loteamento Jardim Leblon II, vimos tecer os esclarecimentos solicitados.

1. Por qual razão ocorrem, com frequência, irregularidades no abastecimento de água no Loteamento Jardim Leblon II? Favor detalhar.

Resposta: A falta de água verificada no Loteamento Jardim Leblon II, teve como principais motivos a necessidade de manutenção do transformador elétrico e necessidade de troca do rolamento da bomba principal utilizada para captação de água do Rio Paraíba do Sul.

Tais ocorrências prejudicaram o abastecimento de água em alguns pontos do Município, incluindo o Loteamento Jardim Leblon II, sendo necessária a substituição da tomada de pressão para acionamento do pressostato da bomba que abastece o reservatório, por ter sido danificada.

Considerando que o reservatório que abastece o bairro possui 25 metros de altura, para a substituição da mangueira de pressão foi necessária a utilização de equipamentos especiais para trabalhos em altura e um maior tempo de execução devido aos riscos envolvidos, visando preservar a integridade dos servidores da autarquia.

No memorando nº 295/2023, elaborado pela equipe técnica do SAAE de Jacareí (anexo), é possível observar registros fotográficos do reservatório de água mencionado e quadro das manobras realizadas pelo SAAE de Jacareí, que afetaram a distribuição de água no Loteamento Jardim Leblon II.

2. O que essa Administração Municipal pretende fazer para solucionar o referido problema, que tem causado tanto prejuízo às famílias? Favor



detalhar a proposta, elencando as ações a serem desenvolvidas e os respectivos prazos.

Resposta: Visando evitar novo desabastecimento no bairro, o SAAE realizou a instalação de um sistema remoto de telemetria para fins de acompanhar o nível do reservatório e o funcionamento das bombas de distribuição, permitindo antecipar ações necessárias para evitar o desabastecimento de água.

Ressaltamos, ainda, que o SAAE dispõe de caminhão pipa para atendimento da população em caso de desabastecimento; bem como tem realizado trabalhos de pesquisa de vazamento preventivos no Loteamento Jardim Leblon II.

No mais, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição.

EVANDRO FARIA LINS

Diretor Geral do SAAE de Jacareí



Prefeitura de Jacareí
Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Memorando. Nº 295/2023/D.O.M.

Do: Departamento de Operações e Manutenção – Unidade de Controle Operacional

Para: Procuradoria Jurídica

Data: 05 de junho de 2023.

Assunto: Resposta ao pedido de informações 123 - Vereador Hernani Barreto

Prezada Dra. Anna Carolina Lopes,

Vimos cordialmente realizar os esclarecimentos solicitados:

Durante o mês de maio o SAAE, realizou as seguintes manobras, que afetaram a distribuição de água no Loteamento Jardim Leblon II:

REALIZADAS DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023									
Ano	Nº	Sistema	Vazamento	Previsão Fechamento	Previsão Abertura	Fechamento Realizado	Abertura Realizado	Região Afetada	Informações ao Cliente
2.023	335	JP	S	31/05/2023 16:00	31/05/2023 23:59	31/05/2023 16:00	31/05/2023 23:59	Jardim Colônia, Santo Antônio da Boa Vista, Jardim Paraíso, Jardim Iolanda, Parque das Aroeiras, Jardim Novo Amanhecer, Vista das Araucárias, Jardim Leblon, Condomínios Da Av. José Theodoro de Siqueira, Jd. Sol Nascente, Jardim Leblon 2, Condomínio Altos de Jequitibá.	Reparo de vazamento na Rua dos Antúrios (Equipe Cometa).
2.023	326	JP	N	29/05/2023 17:00	29/05/2023 20:30	29/05/2023 17:00	29/05/2023 19:00	Jardim Paraíso, Jardim Iolanda.	Reparo de vazamento na Rua José Jordão Mercadante, n. 88.
2.023	317	JP	S	25/05/2023 15:20	25/05/2023 17:00	25/05/2023 15:20	25/05/2023 16:00	Jardim Paraíso parte alta.	Reparo de vazamento na Rua Heltor Bagattini, esquina com a Rua Lígia Cortez.
2.023	299	JP	N	21/05/2023 07:00	22/05/2023 10:00	21/05/2023 07:00	22/05/2023 08:00	Jardim Colônia, Santo Antônio da Boa Vista, Jardim Paraíso, Jardim Iolanda, Parque das Aroeiras, Jardim Novo Amanhecer, Vista das Araucárias, Jardim Leblon, Condomínios Da Av. José Theodoro de Siqueira, Jd. Sol Nascente, Vila Romana.	Nível baixo na ETA Central e Reservatório Jardim Paraíso. Ocorreu um problema elétrico/mecânico no sistema de bombas da ECA Central captação nessa noite e madrugada passadas.
2.023	277	JP	S	15/05/2023 15:00	15/05/2023 19:00	15/05/2023 15:00	15/05/2023 17:00	Santo Antônio da Boa Vista e Jardim Colônia	Reparo de vazamento na Av. Prof Olinda Mercadante, esquina com Rua dos Narcisos (Equipe do Mestre Henri).
2.023	250	JP	N	01/05/2023 14:00	02/05/2023 11:00	01/05/2023 14:00	02/05/2023 09:00	Condomínio Altos de Jequitibá e Leblon 2.	Problema elétrico/mecânico no sistema de bombeamento da ECA Central, captação. Níveis baixos nos reservatórios da ETA Central e Sistema Jardim Paraíso.

1) Por qual razão ocorrem, com frequência, irregularidades no abastecimento de água Loteamento Jardim Leblon II? Favor detalhar:


Resposta: Os principais motivos foram:

Manutenção do transformador elétrico das bombas principais de captação de água do Rio Paraíba;

Troca do rolamento da bomba principal de captação de água do Rio Paraíba;



O abastecimento de água do loteamento Jd. Leblon II também foi prejudicado, pois foi necessário a substituição de uma tomada de pressão para acionamento do pressostato danificado da bomba que abastece o reservatório, considerando que o reservatório elevado que abastece o bairro possui 25 metros de altura, para a substituição desta mangueira de tomada de pressão, foi necessária a utilização de equipamentos especiais para trabalhos em altura e um maior tempo de execução devido aos riscos envolvidos, preservando sempre a integridade dos servidores da autarquia.



Fotos 1 e 2: Reparo no Reservatório do Jd. Leblon II, possui 25 metros de altura.

2) O que essa Administração Municipal pretende fazer para solucionar o referido problema que tem causado tanto prejuízos às famílias? Favor detalhar a proposta elencando as ações a serem desenvolvidas e os respectivos prazos:

Resposta:

O SAAE instalou um sistema de monitoramento remoto via telemetria para acompanhar o nível do reservatório e o funcionamento das bombas de distribuição, afim de antecipar ações para minimizar o desabastecimento de água.

O Caminhão Pipa está disponível para atendimento da população;

Trabalhos de pesquisa de vazamentos preventivos no Jardim Leblon II;




Prefeitura de Jacareí
Serviço Autônomo de Água e Esgoto





Sem mais,

Renovamos os votos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Claudia Miriam de Souza Almeida
Supervisora Unidade de Controle
Operacional


João Paulo M. M. Penha
Diretor Departamento de Operação
e Manutenção



A/C Dra Anna

RECEBI EM 06/06/23

VISE

