



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

INDICAÇÃO Nº 1880/2024

Assunto: Providências urgentes quanto às condições estruturais da Rua Vereador Pedro Pançoldo Binari, no Parque Itamaraty.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências urgentes quanto às condições estruturais da Rua Vereador Pedro Pançoldo Binari, no Parque Itamaraty.

Trata-se de uma via de estrutura antiga e de paralelepípedos, que requer cuidados no tráfego, seja por pedestres, ciclistas ou motoristas. A mencionada localidade apresenta desnível e afundamento de solo em vários trechos, além de buracos e erosões que também comprometem a aludida via (fotos anexas).

Sendo assim, requeremos a sua devida manutenção, objetivando a segurança no trânsito local e tranquilidade de toda coletividade.

Pelas razões expostas, esperamos que nossa reivindicação mereça a indispensável atenção da Administração Municipal, pelo que agradecemos antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2024.

HERNANI BARRETO

Vereador - REPUBLICANOS



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Indicação nº 1880/2024 – Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

