



## **INDICAÇÃO Nº 3040/2025**

Assunto: Providências junto à Secretaria de Mobilidade Urbana para manutenção asfáltica nos locais que especifica.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Mobilidade Urbana para manutenção asfáltica nos locais que especifica.

### **1 - Manutenção asfáltica na Avenida Oliveira Viana, 350 - Nova Esperança.**

A demanda se justifica em razão de o pavimento apresentar um buraco, bem no meio de uma das mãos de direção, onde há um afundamento na lateral, que vêm aumentando em decorrência do tempo e das chuvas. Foi colocado por moradores um galho de árvore para sinalizar o buraco, que tem profundidade capaz de causar danos nos veículos e acidentes graves. Como as avarias se concentram no meio de uma das vias, há maior comprometimento no quesito segurança, para os motoristas que trafegam pelo local.

O problema no pavimento requer manutenção imediata, de forma a evitar acidentes com motociclistas e danos nos veículos que por ali trafegam, além de evitar maior dano ao pavimento como um todo. No local, conforme já foi dito, há sinalização precária, feita com um galho, para alertar os motoristas. Sobre essa questão, solicitamos seja sinalizado o local avariado, antes de iniciar a manutenção, de forma a prevenir acidentes com consequências/prejuízo ao erário.

### **2 - Manutenção asfáltica na Rua Professora Anita de Oliveira Cordeiro Gomes, 432 - Nova Jacareí. - Reiteração inteiro teor dos Ofícios 527/25 (22/04/2025) e 647/25 (26/05/2025).**

De abril/25 até hoje notamos que os danos no pavimento se agravaram (extensão), além de ter começado a verter água do local. A demanda se justifica em razão de o pavimento apresentar avaria de média monta, bem no meio de uma das mãos de direção, que vêm aumentando em decorrência do tempo e das chuvas. Outra preocupação é o fato de estar vertendo água, que pode indicar um problema maior. A falta de manutenção na via poderá causar danos nos veículos e acidentes graves. Como uma



## Indicação nº 3040/2025 – Vereador Jean Araújo - fls. 2/3

das mãos da via está tomada pela avaria, há maior comprometimento no quesito segurança, para os motoristas que trafegam pelo local.

O problema no pavimento requer manutenção imediata, de forma a evitar acidentes com motociclistas e danos nos veículos que por ali trafegam, além de evitar maior dano ao pavimento como um todo. No local, não há sinalização para alertar os motoristas sobre o defeito na via. Sobre essa questão, solicitamos seja sinalizado o local avariado, antes de iniciar a manutenção, de forma a prevenir acidentes com consequências/prejuízo ao erário.

Como houve evolução do problema, o que antes era uma avaria no pavimento hoje apresenta água vertendo, talvez o SAAE precise ser acionado para uma vistoria em conjunto.

### **3 - Manutenção asfáltica na Rua Aureliano Alves Figueira, no bairro Nova Jacareí, no trecho compreendido entre os números 104 e 210.**

A via em questão apresenta deterioração significativa no pavimento, com trincas e irregularidades que prejudicam o tráfego de veículos e colocam em risco a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres. A intervenção solicitada visa restabelecer as condições adequadas de mobilidade, evitando danos a veículos e acidentes.

Destacamos que a conservação da malha viária é fundamental para a fluidez do trânsito e para a integridade da infraestrutura urbana.

### **4 - Vistoria e manutenção asfáltica (cratera com acúmulo de água), na Rua Dante Siani, 1071 - em frente ao comércio e ao ponto de ônibus - Jardim Santa Marina.**

A demanda se justifica em razão de o pavimento apresentar avaria de média monta, bem em frente ao ponto de ônibus e a um comércio local, que vêm aumentando em decorrência do tempo e das chuvas. Outra preocupação é o fato de ter se formado no local uma cratera, que fica com água acumulada. A falta de manutenção na via poderá causar danos nos veículos e acidentes graves, além da água acumulada no local oferecer risco de doenças como a dengue.

O problema no pavimento requer manutenção imediata, de forma a evitar acidentes com motociclistas, danos nos veículos que por ali trafegam, além de evitar maior dano ao pavimento como um todo.



Indicação nº 3040/2025 – Vereador Jean Araújo - fls. 3/3

## **5 - Manutenção asfáltica da Rua Henrique Maximiano Coelho Neto - Nova Jacareí.**

A via apresenta avaria no pavimento, ampliando os riscos à segurança viária. A avaria já atingiu meia pista, dificultando o tráfego, aumentando a incidência de danos a veículos e risco de acidentes.

Diante do problema e do impacto negativo à mobilidade urbana local, solicitamos, com renovada urgência, que seja realizada vistoria técnica e providências efetivas para a recuperação da via, a fim de garantir tráfegabilidade segura e adequada à população.

## **6 - Manutenção corretiva de pavimento asfáltico, da “depressão” (valeta) na Rua Diogo Fontes, nº 269 - Nova Jacareí.**

O dispositivo em questão (lombada invertida) apresenta deterioração significativa do pavimento, com buracos, rachaduras e afundamentos que comprometem a segurança viária e a tráfegabilidade local. Podemos notar, que o local apresenta água acumulada. A situação tem gerado transtornos aos moradores e usuários da via, além de representar risco potencial de acidentes e danos a veículos.

Diante do exposto, solicitamos que seja realizada vistoria técnica no local, seguida das providências cabíveis para restauração do asfalto, garantindo melhores condições de circulação e preservação da infraestrutura urbana.

Como sabemos, a manutenção asfáltica/recomposição é medida fundamental para garantir a segurança no tráfego e também para mitigar pedidos de ressarcimentos de danos (judiciais e extrajudiciais) em face do município. E, no caso em tela, é medida necessária pelas razões descritas.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2025.

**JEAN ARAÚJO**

Vereador - PP / 2º Secretário