



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 3487/2025

Assunto: Providências cabíveis para manutenção do tampão de bueiro localizado na Avenida Dom Pedro I, próximo ao número 131, no Parque dos Príncipes.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências **urgentes** para troca do tampão de bueiro localizado na Avenida Dom Pedro I, próximo ao número 131, no Parque dos Príncipes.

O atual tampão encontra-se danificado (imagem em anexo), oferecendo risco à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, além de possibilitar acidentes graves, danos aos veículos, e prejudicar o escoamento da água.

Diante disso, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a substituição imediata do tampão, garantindo assim a segurança e o bom funcionamento da infraestrutura local.

Na expectativa de podermos contar com a atenção do Poder Executivo, subscrevemo-nos apresentando nossos protestos de consideração e apreço.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025.

SIUFARNE DO CIDADE SALVADOR

Vereador - PL



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 3487/2025 - Vereador Siufarne do Cidade Salvador - fls. 2/2

