



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

MLO

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 3679/2025

Assunto: Reparo necessário no bueiro localizado na Rua Guaratinguetá, próximo ao número 12, Cidade Salvador.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura Municipal visando ao reparo necessário no bueiro localizado na Rua Guaratinguetá, próximo ao número 12, Cidade Salvador.

O referido bueiro encontra-se com a sua estrutura comprometida, representando sérios riscos à segurança da população (imagem em anexo). Além do perigo de acidentes, a condição atual compromete a drenagem da via, favorecendo alagamentos em períodos de chuva e contribuindo para a proliferação de insetos transmissores de doenças, como o mosquito Aedes Aegypti.

Diante do exposto, solicitamos que seja realizado a vistoria técnica e reparos necessários com a maior brevidade possível, a fim de evitar danos maiores à população e à infraestrutura urbana.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2025.

SIUFARNE DO CIDADE SALVADOR

Vereador – PL



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

MLO

Indicação nº 3679/2025 – Vereador Siufarne do Cidade Salvador – fls. 2/2

