



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 3738/2025

Assunto: Adequação de dispositivos de fiscalização eletrônica de velocidade instalados na Rodovia Nilo Máximo, próximo ao km 2, sentido Santa Branca, e km 3, sentido Jacareí.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à adequação de dispositivos de fiscalização eletrônica de velocidade instalados na Rodovia Nilo Máximo, próximo ao km 2, sentido Santa Branca, e km 3, sentido Jacareí (fotos anexas).

O presente pedido atende reivindicação de motoristas que trafegam pelo referido trecho, além de moradores da região, haja vista que os equipamentos indicados acima não estão atendendo as devidas finalidades, considerando a curta distância entre os dispositivos anteriores, instalados próximo ao Jardim Paraíso, e a necessidade dos mesmos nas intermediações do Jardim Santo Antônio da Boa Vista, onde ocorre imprudências e manobras perigosas.

De acordo com relatos, os motoristas são obrigados a diminuir a velocidade próximo ao Jardim Paraíso, seguindo até o quilômetro apontado no parágrafo inicial. Ao passar pelo segundo "radar", aumentam a velocidade, oferecendo risco a todos que por ali transitam, especificamente na curva inclinada próximo ao Santo Antônio da Boa Vista, com registros de acidentes e colisões com frequência.

Sendo assim, requeremos a devida avaliação para adequação do referido redutor de velocidade, removendo da atual localização e inserindo rente ao trecho curvado, garantindo a segurança ao trânsito e à vida das pessoas.

Pelas razões expostas, esperamos que nossa reivindicação mereça a indispensável atenção da Administração Municipal, pelo que agradecemos antecipadamente.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2025.

HERNANI BARRETO

Vereador - REPUBLICANOS



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 3738/2025 - Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

