



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

MLO

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 3960/2025

Assunto: Providências da Secretaria de Mobilidade Urbana, com a devida urgência, para a manutenção e reparo do corrimão instalado na escada hidráulica da Rua João Bosco, em frente ao numeral 67 - Jardim Nova Esperança.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, com a devida urgência, para a manutenção e reparo do corrimão instalado na escada hidráulica da Rua João Bosco, em frente ao numeral 67 - Jardim Nova Esperança.

No local onde está instalado o corrimão há um fluxo significativo de pedestres e a demanda para manutenção se faz necessária para garantir aos moradores que o equipamento esteja em boas condições de uso, sem ferrugem e com a estrutura restaurada. A ferrugem reduz a vida útil do equipamento, além de oferecer risco de ferimentos.

O corrimão é um equipamento essencial, não apenas para a segurança, mas também para a funcionalidade e estética das escadas. Previne acidentes, serve como apoio de pessoas com mobilidade reduzida, é item que garante acessibilidade, reduz o esforço físico e previne escorregamentos.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2025.

JEAN ARAÚJO

Vereador - PP / 2º Secretário