

Andressa

De: Mateus Roque dos Santos <mrsantos@brasil.isaenergia.com>
Enviado em: quinta-feira, 26 de março de 2026 11:09
Para: Secretaria Legislativa; Interferência Regional TT; Jeferson Gabriel Martins Gomes; Gustavo Barbosa de Oliveira; Giovanna da Silva Perez
Cc: estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br; Felipe; ivone@jacarei.sp.leg.br; Mariane; rita@jacarei.sp.leg.br; wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br
Assunto: RE: Encaminha Requerimento nº 156/2026 à ISA Energia Brasil (ref. Capina e limpeza).
Anexos: LT 230 kV S.JOSE CAMPOS -ITAPETI C-1 SP-T.084-T085.pdf; req [2026] 0156 [trabalho] jean_sig.pdf

Prezados bom dia!

No local citado encontra-se a LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-entre torres 84 e 85.

Venho informar que foi realizado a roçada/capina, na data de 27/02/2026, como mostra relatório de evidencias em anexo.

Saudações

Mateus Roque dos Santos
Técnico de Confiabilidade de Ativos III
Equipe-TTxL-TAU
(12) 3609 1500 voip 1521
(12) 9 9254 3397



De: Secretaria Legislativa <legislativo@jacarei.sp.leg.br>
Enviado: quinta-feira, 26 de março de 2026 10:06
Para: Luciana dos Santos Florencio <lflorencio@isactEEP.com.br>; Luiz Fernando Justo <ljusto@isactEEP.com.br>; Vildai Borges de Souza <vbsouza@isactEEP.com.br>; Elaine Cristina dos Santos Vanzella <elsantos@isactEEP.com.br>; Interferência Regional TT <interferenciaregionaltt@isactEEP.com.br>
Cc: estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br <estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br>; Felipe <felipe@jacarei.sp.leg.br>; ivone@jacarei.sp.leg.br <ivone@jacarei.sp.leg.br>; Mariane <estagio.secretaria@jacarei.sp.leg.br>; rita@jacarei.sp.leg.br <rita@jacarei.sp.leg.br>; wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br <wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br>
Assunto: Encaminha Requerimento nº 156/2026 à ISA Energia Brasil (ref. Capina e limpeza).

REMETENTE EXTERNO

Atenção! Este e-mail foi enviado por um remetente externo. Caso não conheça o remetente ou desconfie do e-mail não abra os arquivos e reporte este e-mail suspeito clicando no botão superior **Denunciar Phishing**.



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Jacareí, 26 de março de 2026.

À
ISA ENERGIA BRASIL (antiga ISA CTEEP) – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Ref.: Requerimento: 156/2026 (Jean Araújo).

Senhores,

Por ordem do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, o Vereador Paulo Luís Santos, encaminho cópia do requerimento supramencionado.

Solicito, por gentileza, que a devolutiva acerca das providências adotadas ou das informações pertinentes ao objeto do referido requerimento seja encaminhada diretamente ao e-mail remetente, qual seja, legislativo@jacarei.sp.leg.br.

Por fim, agradeço pela atenção que haverá de ser conferida às demandas da Edilidade.

Atenciosamente,

Felipe Santos de Lima
Secretário-Diretor Legislativo
Câmara Municipal de Jacareí
(12) 3955-2259
Ref. interna: Ofício 190.2026

Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou de uso exclusivo da ISA ENERGIA BRASIL, e é a intenção do autor que ela seja enviada apenas ao destinatário autorizado. Se você não for o destinatário pretendido, responda imediatamente por e-mail ao remetente, exclua e destrua a mensagem e seus anexos. Observe que qualquer divulgação, distribuição, cópia ou uso não autorizado das informações é estritamente proibido e seu uso não autorizado é ilegal



LT 230 KV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.085

Ordem de Serviço

Nenhum

Registro

154248

Código de barras

Nenhum

Pessoa

Nenhum

Seletor Opcional

Nenhum

Objetivo

SERVIÇO REALIZADO EM TAUBATÉ - LOTE L

Responsável pelo envio

WILSON ROBERTO LUIZ PINTO CAMPOS



Endereço cadastrado

Jacareí, São Paulo, Brasil



Endereço aproximado de realização

Rua Professor Alfredo Sedalyrio De Moraes 392, Zona Preferencial 01 - Zap 1, Jacareí - São Paulo, 12310-100, Brazil



Check-in 25/02/2026 07:25:04

Check-out 27/02/2026 12:09:26

Duração do registro 2d 4h 44m 22s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.085

Status

Aprovado / Aprovado SAP

Motivo da alteração de status

Nenhum

Observações

Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - Atualização 07-10-25: 238

Torre LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.085	Data de Realização 27/02/2026 12:09:26
Responsável pelo Envio WILSON ROBERTO LUIZ PINTO CAMPOS	Checklists Associados 238 - Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - Atualização 07-10-25
Código do Registro Associado 154248	Pessoa

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: S/N

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

SIM


1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

Equipe com EPIS



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

SIM

2.5 - AS AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

CIENTE

3. ROÇADA MECANIZADA(M²).

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

SIM

3.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



3.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



3.4 - LARGURA

Resposta: 110

3.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 236

3.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 25960

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO(M²).

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO(M²).

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO(M²).

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

7. PODA SELETIVA DE ÁRVORE DE ATÉ 15M EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO – VIDE ANEXO 1, ITENS C,H E N(M²).

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

8. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE(UNID).

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

9. ACESSO (TRILHAS)(M²).

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

10. PODA ESPECIAL(UNID).

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

11. CORTE MOTORIZADO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM VÃO CRÍTICO(M²).

11.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

12. CORTE DE ÁRVORE EM VÃO CRÍTICO(M²).

12.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

13. CORTE DE ÁRVORE DIRECIONADO EM VÃO CRÍTICO(UNID).

13.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

14. CONSERVAÇÃO MANUAL DE ACESSO(M²).

14.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

SIM



LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.084

Ordem de Serviço

Nenhum

Registro

154258

Código de barras

Nenhum

Pessoa

Nenhum

Seletor Opcional

Nenhum

Objetivo

SERVIÇO REALIZADO EM TAUBATÉ - LOTE L

Responsável pelo envio

WILSON ROBERTO LUIZ PINTO CAMPOS



Endereço cadastrado

Jacareí, São Paulo, Brasil



Endereço aproximado de realização

Avenida Das Indústrias 584, Zona Preferencial 01 - Zap 1, Jacareí - São Paulo, 12306-061, Brazil



Check-in 26/02/2026 07:00:27

Check-out 27/02/2026 12:50:47

Duração do registro 1d 5h 50m 20s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.084

Status

Aprovado / Aprovado SAP

Motivo da alteração de status

Nenhum

Observações

Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - Atualização 07-10-25: 242

Torre LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.084	Data de Realização 27/02/2026 12:50:47
Responsável pelo Envio WILSON ROBERTO LUIZ PINTO CAMPOS	Checklists Associados 242 - Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - Atualização 07-10-25
Código do Registro Associado 154258	Pessoa

1. DADOS INICIAIS

1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: S/N

1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

SIM


1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

Equipe com EPIs



1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

APR preenchida



2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

SIM

2.5 - AS AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

CIENTE

3. ROÇADA MECANIZADA(M²).

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

SIM

3.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



3.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



3.4 - LARGURA

Resposta: 110

3.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 404

3.6 - QUANTIDADE M²

Resposta: 44440

4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO(M²).

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO(M²).

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO(M²).

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

7. PODA SELETIVA DE ÁRVORE DE ATÉ 15M EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO – VIDE ANEXO 1, ITENS C,H E N(M²).

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

8. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE(UNID).

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

9. ACESSO (TRILHAS)(M²).

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

10. PODA ESPECIAL(UNID).

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

11. CORTE MOTORIZADO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM VÃO CRÍTICO(M²).

11.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

12. CORTE DE ÁRVORE EM VÃO CRÍTICO(M²).

12.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

13. CORTE DE ÁRVORE DIRECIONADO EM VÃO CRÍTICO(UNID).

13.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

14. CONSERVAÇÃO MANUAL DE ACESSO(M²).

14.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

SIM
