



INDICAÇÃO Nº 104/2017

Assunto: Manutenção urgente das ruas do Bairro Veraneio Ijal.

O Bairro Veraneio Ijal está com suas ruas intransitáveis, uma vez que as fortes chuvas ocasionaram a formação de buracos, valetas e destruíram o acostamento, tornando impossível desde o simples caminhar até o trânsito de veículos.

As crianças não estão conseguindo ir à escola uma vez que, quando há fortes chuvas, os ônibus não trafegam em muitas ruas do bairro e, considerando que a volta às aulas ocorre nesta semana, as crianças terão sua frequência às aulas prejudicada.

Conforme ilustrado nas fotos anexas, o bairro não possui asfalto ou calçamento, o que agrava ainda mais o estado das ruas.

Isto posto, **INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí, Izaías José de Santana, sejam tomadas as providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura do Município visando a realização urgente de serviços de manutenção das ruas do Bairro Veraneio Ijal, colocando fim à dramática situação relatada.

Desta forma, mui respeitosamente acionamos a Administração Municipal e agradecemos por seu empenho para que a situação seja devidamente considerada e atendida.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2017.

DRA. MÁRCIA SANTOS
Vereadora - PV
2ª Secretária



INDICAÇÃO: *Manutenção urgente das ruas do Bairro Veraneio Ijal (fls 2/5).*

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS



FOTOS: Ruas do Bairro Veraneio Ijal em péssimo estado de conservação.



INDICAÇÃO: *Manutenção urgente das ruas do Bairro Veraneio Ijal (fls 3/5).*

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS



FOTOS: Ruas do Bairro Veraneio Ijal em péssimo estado de conservação.



INDICAÇÃO: *Manutenção urgente das ruas do Bairro Veraneio Ijal (fls 4/5).*

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS



FOTOS: *Ruas do Bairro Veraneio Ijal em péssimo estado de conservação.*



INDICAÇÃO: *Manutenção urgente das ruas do Bairro Veraneio Ijal (fls 5/5).*

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS




FOTO: Rua do Bairro Veraneio Ijal em péssimo estado de conservação.