



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LIA

Tramitado em Sessão

INDICAÇÃO Nº 26/2022

Assunto: Solicita colocação de tampa no bueiro situado na Rodovia Nilo Máximo, na rotatória próximo ao posto de gasolina.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí, que sejam adotadas providências cabíveis junto à Secretaria de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, visando à colocação de tampa no bueiro situado na Rodovia Nilo Máximo, na rotatória próximo ao posto de gasolina.

Conforme fotos anexas, a tampa do referido bueiro está toda quebrada, podendo gerar acidentes com pedestres que por ali circulam.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2022.

DR. RODRIGO SALOMON

Vereador – PSDB

Vice-Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LIA

Indicação nº 26/2022 – Vereador Dr. Rodrigo Salomon - fls. 2/2

