



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

NR

Tramitado em Sessão

## INDICAÇÃO Nº 4293/2022

Assunto: Manutenção do bueiro situado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, na Vila Pinheiro.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacaréí que sejam tomadas providências cabíveis visando à manutenção do bueiro situado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, na Vila Pinheiro.

Conforme foto anexa, o bueiro está quebrado, gerando riscos de acidentes aos pedestres que ali circulam.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 1º de junho de 2022.

**DR. RODRIGO SALOMON**

Vereador - PSDB

Vice-Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

NR

Indicação nº 4293/2022 – Vereador Dr. Rodrigo Salomon – fls. 2/2

