

## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

Trom	obstin	٥m	2000	າລັດ
Trant	เมลดด	em	250	ะลด

## INDICAÇÃO Nº 5342/2022

Assunto:

Providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura visando ao conserto do buraco e melhora da sarjeta para escoamento das águas na Rua Embaixador José Carlos Macedo Soares, próximo ao número 278, no Jardim Santa Maria.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura visando ao conserto do buraco e melhora da sarjeta para escoamento das águas na Rua Embaixador José Carlos Macedo Soares, próximo ao número 278, no Jardim Santa Maria.

Destacamos que esta Casa Legislativa já encaminhou pedidos de nossa autoria por meio dos **Protocolos nºs 7286/21 e 7461/21**, além do **Ofício nº 148/22** e das **Indicações nºs 705/22**, **2681/22 e 4629/22**, sobre o mesmo assunto.



Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2022.

MARIA AMÉLIA Vereadora - PSDB