



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 3528/2023

Assunto: Reparo em bueiro do SAAE situado próximo ao nº 155 da Rua Dr. Pompílio Mercadante, no Centro.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à realização de reparo em bueiro do SAAE situado próximo ao nº 155 da Rua Dr. Pompílio Mercadante, no Centro.

Conforme pode ser observado na foto abaixo e relatado por um morador local, foi constatada a presença de um pequeno buraco no asfalto próximo ao bueiro em questão. Este buraco representa um risco potencial, especialmente durante as fortes chuvas recentes, podendo aumentar de tamanho e comprometer ainda mais a segurança desse trecho.



Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2023.

DR. RODRIGO SALOMON
Vereador - PSDB