



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

DTC

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

## INDICAÇÃO Nº 771/2024

Assunto: Providências quanto à manutenção da Rua Harold Barnsley Holland, no bairro Rio Abaixo, visto as condições precárias que têm prejudicado especialmente o trânsito de veículos, ciclistas e pedestres.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências quanto à manutenção em toda extensão da Rua Harold Barnsley Holland, no bairro Rio Abaixo, visto as condições precárias que têm prejudicado o trânsito local de veículos, ciclistas e pedestres.

Fotos anexas.

Ocorre que, conforme constatado por este vereador, a mencionada via conta com vários buracos e erosões, e não apresenta dispositivos adequados para o escoamento de águas pluviais, ocorrendo poças de água em diversos trechos. Além do mais, parte da pista está coberta de lama, oriunda das áreas verdes laterais. Segundo relatos de usuários, a ausência de serviços de melhorias tem provocado acidentes com frequência, visto que muitos motoristas e ciclistas desviam dos buracos em alta velocidade.

Cabe-nos ressaltar ainda que a via é muito utilizada por ciclistas, que estão apreensivos e receosos em utilizar o espaço para praticar a modalidade esportiva.

Sendo assim, requeremos, com **URGÊNCIA**, as devidas melhorias na localidade indicada neste documento, garantindo a segurança no trânsito local e a tranquilidade de todos.

Pelas razões expostas, esperamos que nossa reivindicação mereça a indispensável atenção da Administração Municipal, pelo que agradecemos antecipadamente.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 13 de março de 2024.

**HERNANI BARRETO**  
Vereador - REPUBLICANOS



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

DTC

Indicação nº 771/2024 – Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

