



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Tramitado em Sessão

( ) Aprovado

( ) Rejeitado

## PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 83/2024

Cód. 04.00.03.19 · 1C · P

Assunto: Requer informações sobre o declínio do solo e erosão verificados na Estrada do Mato Dentro, especialmente no imóvel de nº 3343, no Bairro Mato Dentro.

**CONSIDERANDO** a preocupação de munícipes residentes na Estrada do Mato Dentro, no Bairro Mato Dentro, especialmente do morador residente no nº 3343, onde se verificou um declínio do solo que resulta no acúmulo de água em seu terreno durante períodos chuvosos, causando erosão e prejuízos; e

**CONSIDERANDO** que o munícipe tomou a iniciativa de registrar o problema sob o número 19142/2024 no sistema AtendeBem, evidenciando a seriedade e a urgência dessa questão,

**REQUEREMOS** ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacaréí o seguinte Pedido de Informações:

1. Há alguma intervenção ou projeto em andamento para abordar o problema do declínio do solo e da erosão na Estrada do Mato Dentro?
2. Existe a possibilidade de concluir as medidas corretivas antes do início do período de chuvas intensas, que ocorre geralmente a partir de novembro?
3. Quais são os procedimentos e prazos estimados para a execução das ações corretivas no referido local?
4. A Secretaria do Meio Ambiente e Zeladoria Urbana possui algum programa ou política específica para prevenir e remediar problemas de erosão e declínio de solo em áreas urbanas como a mencionada?
5. Qual é o cronograma previsto para a implementação de medidas preventivas e corretivas, e como o munícipe será informado sobre o progresso e conclusão dessas ações?

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2024.

**ABNER ROSA**

Vereador - PSD / Presidente