



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

LMS

PALÁCIO DA LIBERDADE

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 2030/2025

Assunto: Manutenção da tampa do bueiro situado na Avenida Doutor Romeu Carlos Petrill, no Parque Meia Lua.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando os serviços de manutenção em tampa de bueiro situado na Avenida Doutor Romeu Carlos Petrill, no Parque Meia Lua.

O problema narrado acima tem prejudicado o tráfego seguro de pedestres, oferecendo risco de acidentes. Além da tampa danificada, um dos dispositivos apresenta abundante vegetação (foto anexa).

Diante do exposto, requeremos as devidas providências, a fim de garantir segurança à coletividade e evitar prejuízos maiores.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2025.

HERNANI BARRETO
Vereador – REPUBLICANO



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LMS

Indicação nº 2030/2025 - Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

