



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 2258/2025

Assunto: Manutenção da tampa do bueiro situado na Rodovia Nilo Máximo, no trecho entre o Posto de Combustível São Jorge e o número 1.305, no Bairro Cidade Salvador.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à manutenção da tampa do bueiro situado na Rodovia Nilo Máximo, no trecho entre o Posto de Combustível São Jorge e o número 1.305, no Bairro Cidade Salvador.

O equipamento público está totalmente danificado, prejudicando o tráfego seguro de pedestres, oferecendo risco de acidentes, haja vista que é necessário se locomover pela pista para continuar o trajeto, se deparando com o tráfego de veículos e ciclistas.

Vale ressaltar que, muitas pessoas utilizam a mencionada localidade para a prática de atividade física, como caminhada e corrida.

Diante do exposto, requeremos as devidas providências, a fim de garantir segurança à coletividade e evitar prejuízos maiores.

Foto anexa.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2025.

HERNANI BARRETO
Vereador - REPUBLICANOS



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Indicação nº 2258/2025 - Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

