



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LMS

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

## INDICAÇÃO Nº 2308/2025

Assunto: Providências da Secretaria de Educação quanto a demandas relacionadas à EMEF Profª Ricardina dos Santos de Moraes, Jardim Nova Esperança.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Educação quanto a demandas relacionadas à EMEF Profª Ricardina dos Santos de Moraes, Jardim Nova Esperança.

A árvore em tela fica dentro da escola e suas raízes têm causado avarias tanto na escada de acesso quanto no pátio. A medida aqui sugerida visa em primeiro plano, a ciência da secretaria responsável (SME) e em seguida, que seja acionada a secretaria competente para analisar a espécie arbórea e as medidas cabíveis.

As avarias causadas no pátio podem vir a causar acidentes, uma vez que o piso se encontra "craquelado", com fissuras largas e levantadas, o que poderia causar tropeços e quedas das crianças que utilizam o parque (que fica bem próximo da árvore - imagem 1 anexa).

Com relação à escada de alvenaria, os danos já se mostram aparentes, sejam trincas nos degraus ou queda parcial da mureta que fica entre a árvore e os degraus.

Diante do exposto, constatamos que as raízes comprometem tanto a segurança dos usuários do espaço (principalmente as crianças), quanto à durabilidade das estruturas envolvidas.

Nesse sentido, é fundamental que a espécie arbórea seja analisada dentro dos quesitos de ordem ambiental e legal, com a consequente resolução do problema. Pelo técnico, será realizada uma avaliação detalhada dos danos, das características da espécie arbórea e da viabilidade de contenção ou redirecionamento do sistema radicular. Na avaliação o técnico levará em conta a legislação ambiental vigente, em razão de determinadas espécies de árvores serem protegidas por lei, e para que haja qualquer intervenção, seja ela poda, transplante ou remoção, há exigência de autorização prévia do órgão ambiental competente da Municipalidade.

Na sequência à resolução quanto à causa das avarias, será necessário realizar a reparação da escada de alvenaria e a recomposição do piso do parque,



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LMS

## Indicação nº 2308/2025 – Vereador Jean Araújo - fls. 2/2

garantindo novamente a segurança dos usuários, principalmente das crianças que frequentam o local.

Embora estejamos diante de uma demanda relacionada à uma árvore, o que seria direcionada à secretaria municipal responsável por esta pauta, encaminhamos à Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo espaço e que poderá decidir o melhor andamento para o caso, de forma a preservar o meio ambiente sem comprometer a integridade das edificações e a segurança dos frequentadores.

A quadra poliesportiva é um espaço essencial para o desenvolvimento físico, social e emocional dos alunos, sendo utilizada para aulas de Educação Física, recreação e práticas esportivas extracurriculares. A tela de proteção que cerca a quadra encontra-se bastante danificada, com rasgos e partes já ausentes, comprometendo tanto a segurança dos alunos quanto a funcionalidade do espaço.

Os danos na tela permitem a saída constante de bolas para áreas externas, fato que interrompe as atividades e pode gerar risco aos que por ali passarem.

Diante do relatado, a substituição/manutenção da tela da quadra é uma medida urgente e necessária, que visa garantir a segurança dos alunos e funcionários, preservar o patrimônio da escola e assegurar que as atividades esportivas e pedagógicas ocorram de maneira adequada e contínua.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2025.

**JEAN ARAÚJO**

Vereador - PP / 2º Secretário