



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 2873/2025

Assunto: Reparo da tampa do bueiro existente na Rua Íris, ao lado do número 31, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando ao reparo da tampa do bueiro existente na Rua Íris, ao lado do número 31, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista.

O equipamento público está totalmente danificado, prejudicando o tráfego seguro de pedestres, oferecendo risco de acidentes. Além do mais, as pessoas precisam se locomover pela pista para continuar o trajeto, se deparando com o tráfego de veículos e ciclistas.

Diante do exposto, requeremos as devidas providências, a fim de preservar o espaço público e garantir a locomoção segura de toda coletividade dos serviços indicados neste documento, objetivando a segurança de toda coletividade.

Foto Anexa.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2025.

HERNANI BARRETO

Vereador - REPUBLICANOS



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

LRM

Indicação nº 2873/2025 - Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

