



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

A Q S

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

INDICAÇÃO Nº 3590/2025

Assunto: Troca da tampa do bueiro localizado na Praça Independência, nº 107 – defronte ao Depósito Fortaleza – Bairro São João.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à troca da tampa do bueiro localizado na Praça Independência, nº 107 – defronte ao Depósito Fortaleza – Bairro São João.

A tampa encontra-se quebrada e danificada, representando riscos iminentes à segurança de pedestres que transitam pela calçada. A situação já tem causado preocupação aos moradores e munícipes que transitam pelo local, podendo ocasionar acidentes ou danos materiais.

Dessa forma, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências para a substituição da tampa do bueiro, garantindo a segurança e a integridade dos Munícipes.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2025.

NETHO ALVES

Vereador – PL