

Andressa

De: Maria Tamila Alves de Jesus <mariatamila@rotadasbandeiras.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 3 de outubro de 2025 17:26
Para: Secretaria Legislativa
Cc: Protocolo
Assunto: Rota das Bandeiras - C-CRB-CJR-0681-25
Anexos: C-CRB-CJR-0681-25.pdf

Prezados (as), boa tarde.

A Concessionária Rota das Bandeiras vem encaminhar a carta C-CRB-CJR-0681-25 (anexa), respectivamente em resposta à solicitação feita através do Requerimentos nº 324/2025 (protocolo CRB 013770).

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Tamila Alves
Assuntos Regulatórios

mariatamila@rotadasbandeiras.com.br
+55 11 4894-8607



A informação contida nesta mensagem e seus anexos é restrita e/ou confidencial, para uso exclusivo de seu destinatário. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, notifique o remetente e descarte esta mensagem imediatamente.



Itatiba, 03 de outubro de 2025

C-CRB-CJR-0681-25

À

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Ilmo. Sr. Valmir do Parque Meia Lua

Praça dos Três Poderes, 74, Centro – CEP 12327-901 - Jacareí/SP

E-mail: legislativo@jacarei.sp.leg.br

Assunto: **Solicitação de mudança da placa de sinalização que indica o acesso aos bairros Pinhal e Brotas, localizada na Rodovia Dom Pedro I, em Jacareí**

Ref.: Requerimentos nº 324/2025 (protocolo CRB 013770)

Prezado Senhor,

A **CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.** (“Concessionária”), empresa regularmente constituída e com sede na Rodovia Dom Pedro I - SP 065, km 110+400, Pista Sul, s/nº, Sítio da Moenda, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.647.979/0001-48, vem, em atenção ao ofício em epígrafe, manifestar o que segue.

Informamos que a placa de sinalização foi instalada em local específico, conforme previsto no projeto de sinalização aprovado. O posicionamento adotado atende integralmente às normas e manuais técnicos vigentes, cujo objetivo é assegurar a segurança viária e a eficácia da comunicação aos motoristas. Ressaltamos que a localização foi definida considerando critérios de visibilidade, distância em relação a outras sinalizações e manutenção da fluidez do tráfego na Rodovia Dom Pedro I. Assim, a alteração da posição não se mostra viável, pois comprometeria a conformidade com os padrões estabelecidos.

Rod. D. Pedro I (SP-065), km 110+400, s/nº - Pista Sul

Sítio da Moenda | Itatiba (SP) | Brasil | 13252-800

Tel. (55 11) 4894-8500

www.rotadasbandeiras.com.br



Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A

Rod. D. Pedro I (SP-065), km 110+400, s/nº - Pista Sul

Sítio da Moenda I Itatiba (SP) I Brasil I 13252-800

Tel. (55 11) 4894-8500

www.rotadasbandeiras.com.br

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: C-CRB-CJR-0681-25.

Autor: MARIA TAMILA ALVES DE JESUS - mariatamila@rotadasbandeiras.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 7F-26-37-36-87-D1-65-44-EE-76-5B-D9-71-FA-10-63-A1-AF-AD-5D

SHA256: 4567c8ff131df860198844f3040a3fdfde966f8d579f1dd148002399aeaa5b3a

Assinaturas

Nome: DARIO PASSOS JUNIOR - **CPF/CNPJ:** 048.198.126-88 - **Cargo:** Gerente de Assuntos Regulatórios

E-mail: dario.junior@rotadasbandeiras.com.br - **Data:** 03/10/2025 15:26:31

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 03/10/2025 11:42:22 - **Leitura completa em:** 03/10/2025 11:42:29

IP: 186.195.235.110

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Stephan Iamarino Fernandes Campineiro - **CPF/CNPJ:** 269.552.258-47 - **Cargo:** Gerente de Comunicação

E-mail: scampineiro@rotadasbandeiras.com.br - **Data:** 03/10/2025 16:11:20

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 03/10/2025 16:10:29 - **Leitura completa em:** 03/10/2025 16:11:14

IP: 45.175.115.155

Geolocalização: -22.961695, -47.071564

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#!/verify/search?codigo=7F-26-37-36-87-D1-65-44-EE-76-5B-D9-71-FA-10-63-A1-AF-AD-5D>

HASH TOTVS: 7F-26-37-36-87-D1-65-44-EE-76-5B-D9-71-FA-10-63-A1-AF-AD-5D

