

## Andressa

---

**De:** Mateus Roque dos Santos <mrsantos@brasil.isaenergia.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 10 de abril de 2026 09:50  
**Para:** Secretaria Legislativa; Luciana dos Santos Florencio; Luiz Fernando Justo; Vildai Borges de Souza; Elaine Cristina dos Santos Vanzella; Interferência Regional TT; Jeferson Gabriel Martins Gomes  
**Cc:** estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br; Felipe; ivone@jacarei.sp.leg.br; Mariane; rita@jacarei.sp.leg.br; wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br; Celso Pereira Prates; Gustavo Barbosa de Oliveira; Rogerio Alves Eugenio  
**Assunto:** RE: Encaminha Requerimento nº 187/2026 à ISA Energia Brasil (ref. Limpeza e capina).  
**Anexos:** LT 230 kV S.JOSE CAMPOS -ITAPETI C-1 SP-T.083.pdf; req [2026] 0187 [trabalho] netho\_sig.pdf

**Prezados, bom dia!**

Informamos a V.Sa. que a **ISA ENERGIA** é responsável pela manutenção das linhas de transmissão de energia elétrica de **230.000 volts**,

no trecho compreendido entre as subestações de **Itapeti** e **São José dos Campos**.

As atividades de conservação da faixa de transmissão são realizadas conforme **cronograma trimestral** previamente estabelecido.

Esclarecemos que, na data de **28/02/2026**, foi executado o serviço de **limpeza e capina** no endereço mencionado, conforme **relatório anexo**.

Ressaltamos ainda que está **prevista para o mês de maio** a próxima realização das atividades de limpeza e capina no local.

Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Mateus Roque dos Santos  
Técnico de Confiabilidade de Ativos III  
Equipe-TTxL-TAU  
(12) 3609 1500 voip 1521  
(12) 9 9254 3397



---

**De:** Secretaria Legislativa <legislativo@jacarei.sp.leg.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 10 de abril de 2026 08:36  
**Para:** Luciana dos Santos Florencio <lflorencio@isactEEP.com.br>; Luiz Fernando Justo <ljusto@isactEEP.com.br>;

Vildai Borges de Souza <vbsouza@isacteeep.com.br>; Elaine Cristina dos Santos Vanzella <elsantos@isacteeep.com.br>; Interferência Regional TT <interferenciaregionaltt@isacteeep.com.br>  
**Cc:** estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br <estagio3.secretaria@jacarei.sp.leg.br>; Felipe <felipe@jacarei.sp.leg.br>; ivone@jacarei.sp.leg.br <ivone@jacarei.sp.leg.br>; Mariane <estagio.secretaria@jacarei.sp.leg.br>; rita@jacarei.sp.leg.br <rita@jacarei.sp.leg.br>; wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br <wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br>

**Assunto:** Encaminha Requerimento nº 187/2026 à ISA Energia Brasil (ref. Limpeza e capina).

### REMETENTE EXTERNO

Atenção! Este e-mail foi enviado por um remetente externo. Caso não conheça o remetente ou desconfie do e-mail não abra os arquivos e reporte este e-mail suspeito clicando no botão superior **Denunciar Phishing**.



**CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP**  
PALÁCIO DA LIBERDADE

Jacareí, 10 de abril de 2026.

À  
**ISA ENERGIA BRASIL**

**Ref.:** *Requerimento: 187/2026 (Netho Alves).*

Senhores,

Por ordem do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, o Vereador Paulo Luís Santos, encaminho cópia do requerimento supramencionado.

Solicito, por gentileza, que a devolutiva acerca das providências adotadas ou das informações pertinentes ao objeto do referido requerimento seja encaminhada diretamente ao e-mail remetente, qual seja, [legislativo@jacarei.sp.leg.br](mailto:legislativo@jacarei.sp.leg.br).

Por fim, agradeço pela atenção que haverá de ser conferida às demandas da Edilidade.

Atenciosamente,

**Felipe Santos de Lima**  
Secretário-Diretor Legislativo  
Câmara Municipal de Jacareí  
(12) 3955-2259  
Ref. interna: Ofício 221.2026

*Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou de uso exclusivo da ISA ENERGIA BRASIL, e é a intenção do autor que ela seja enviada apenas ao destinatário autorizado. Se você não for o destinatário pretendido, responda imediatamente por e-mail ao remetente, exclua e destrua a mensagem e seus anexos. Observe que qualquer divulgação, distribuição, cópia ou uso não autorizado das informações é estritamente proibido e seu uso não autorizado é ilegal*

**LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.083****Ordem de Serviço**

Nenhum

**Registro**

154483

**Código de barras**

Nenhum

**Pessoa**

Nenhum

**Seletor Opcional**

Nenhum

**Objetivo**

SERVIÇO REALIZADO EM TAUBATÉ - LOTE L

**Responsável pelo envio**

WILSON ROBERTO LUIZ PINTO CAMPOS

**Endereço cadastrado**

Jacareí, São Paulo, Brasil

**Endereço aproximado de realização**Rua Caçapava 304, Zona Preferencial  
01 - Zap 1, Jacareí - São Paulo, 12306-  
005, Brazil



Check-in 27/02/2026 13:03:05

Check-out 28/02/2026 11:41:51

Duração do registro 22h 38m 46s

LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.083

**Status**

Aprovado / Aprovado SAP

**Motivo da alteração de status**

Nenhum

**Observações**

## Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - Atualização 07-10-25: 245

<b>Torre</b> LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.083	<b>Data de Realização</b> 28/02/2026 11:41:51
<b>Responsável pelo Envio</b> WILSON ROBERTO LUIZ PINTO CAMPOS	<b>Checklists Associados</b> 245 - Checklist - TAUBATÉ - Ciclo - 25/28 - Lote L - Atualização 07-10-25
<b>Código do Registro Associado</b> 154483	<b>Pessoa</b>

### 1. DADOS INICIAIS

#### 1.1 - INFORME NOTA SAP

Resposta: S/N

#### 1.2 - FOI POSSÍVEL REALIZAR OS SERVIÇOS

SIM


#### 1.3 - REUNIÃO DE SEGURANÇA - FOTO EQUIPE COM EPI

Equipe com EPIs

**LT 230 kV S.JOSE CAMPOS /ITAPETI C-1 SP-T.083**  
**-23,2961036, -45,9498473.**  
**28/02/2026 10:34:13**

#### 1.4 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - FOTO DA APR PREENCHIDA

APR preenchida



## 2. METODOLOGIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A VEGETAÇÃO ESTÁ NA FAIXA DA LT?

SIM

2.2 - NA SUA PERCEPÇÃO, VISUALMENTE, A VEGETAÇÃO OFERECE RISCO DEVIDO À DISTÂNCIA?

NÃO

2.4 - A VEGETAÇÃO ESTÁ EM TERRENO ACIDENTADO, EXEMPLO: (ACLIVE, DECLIVE ou VALAS)?

SIM

2.5 - AS AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

CIENTE

## 3. ROÇADA MECANIZADA(M²).

3.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

SIM

3.2 - FOTOS ANTES DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



---

### 3.3 - FOTOS DEPOIS DO SERVIÇO

FOTO 1



FOTO 2



---

3.4 - LARGURA

Resposta: 110

---

3.5 - COMPRIMENTO

Resposta: 428

---

3.6 - QUANTIDADE M<sup>2</sup>

Resposta: 47080

---

#### 4. ROÇADA MECANIZADA COM REMOÇÃO(M<sup>2</sup>).

4.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 5. ROÇADA MANUAL SEM REMOÇÃO(M<sup>2</sup>).

5.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 6. ROÇADA MANUAL COM REMOÇÃO(M<sup>2</sup>).

6.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 7. PODA SELETIVA DE ÁRVORE DE ATÉ 15M EM ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE VEGETAÇÃO – VIDE ANEXO 1, ITENS C,H E N(M<sup>2</sup>).

7.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 8. CORTE DIRECIONADO DE ÁRVORE(UNID).

8.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 9. ACESSO (TRILHAS)(M²).

9.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 10. PODA ESPECIAL(UNID).

10.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 11. CORTE MOTORIZADO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM VÃO CRÍTICO(M²).

11.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 12. CORTE DE ÁRVORE EM VÃO CRÍTICO(M²).

12.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 13. CORTE DE ÁRVORE DIRECIONADO EM VÃO CRÍTICO(UNID).

13.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

#### 14. CONSERVAÇÃO MANUAL DE ACESSO(M²).

14.1 - ESSE SERVIÇO SERÁ REALIZADO?

NÃO

---

## 15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS NO CRONOGRAMA EXEC. PARA ESTE VÃO FORAM REALIZADOS?

SIM

---