



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

FSL

Tramitado em Sessão

INDICAÇÃO Nº 739/2022

Assunto: Colocação de nova tampa em bueiro situado próximo ao nº 538 da Rua Olímpio Catão, no Centro.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí, juntamente com as Secretarias de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, para que sejam tomadas as providências cabíveis visando à colocação de nova tampa em bueiro situado próximo ao nº 538 da Rua Olímpio Catão, no Centro.

Conforme foto anexa, o referido bueiro está todo quebrado, podendo gerar acidentes com os pedestres que circulam por ali.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2022.

DR. RODRIGO SALOMON

Vereador - PSDB

Vice-Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

FSL

Indicação nº 739/2022 - Vereador Dr. Rodrigo Salomon - fls. 2/2

