

Prefeitura de Jacareí Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

PROTOCOLO GERAL Nº 816

DATA 15/09/20 23

Ofício nº 370/2023 - GP

Jacareí, 13 de setembro de 2023.

À Vossa Excelência o Senhor Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação nº 176/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 384/2023-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 31 de agosto de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 01 de setembro de 2023, referente ao Pedido de Informações nº 176/2023, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando n° 550/2023 - SEMOB expedido pela Secretaria de Mobilidade Urbana a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

JULIANA PINHEIRO DUALIB

Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Mobilidade Urbana

Memorando 550/2023 - SEMOB

Jacareí, 12 de setembro de 2023.

À Sra. Denise Martins - Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações 176/2023 - Vereador Valmir

Prezada senhora.

Em resposta ao Pedido de Informações 176/2023, informamos:

1. Quais providências serão tomadas por parte da Secretaria de Mobilidade

Urbana para resolver esse problema?

Resposta: Informamos que a alteração de fluxo para mão dupla ocorreu em 2021 após as obras de drenagem e pavimentação da rua Professora Olinda Mercadante. A presente via apresenta dimensões que variam entre 10,4m de largura no início do trecho de aclive e 7m no trecho de planalto, o que, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, norma federal, comporta o tráfego em mão dupla.

Cabe informar que a mudança foi necessária devido às condições e características da via em questão, sendo que parte do tráfego existente nesta que é uma avenida de grande fluxo, era dividido com a Rua das Hortênsias, via local, com dimensões inferiores à da supracitada e com característica de via residencial, o que gerava riscos à segurança de seus moradores.

Ressalta-se, ainda que, a SEMOB instalou duas lombadas na rua Olinda Mercadante nos trechos permitidos pela norma federal e reforçou a segurança dos pedestres e veículos que trafegam pelo local com sinalização vertical e horizontal, instalação de tachas refletivas ao longo da via nos bordos e equipamento eletrônico redutor de velocidade. Por fim, informa-se que o local é monitorado constantemente pelos agentes de mobilidade urbana através de rondas de fiscalização.

2. Existe algum estudo para a volta da mão única nesse trecho?

Resposta: Não.



Prefeitura de Jacareí Secretaria de Mobilidade Urbana

3. Em caso positivo, qual a data prevista?

Resposta: Prejudicado.

Sem mais para o momento, registro votos de estima e consideração, colocandome à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897

Assinado de forma digital por EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897 Dados: 2023.09.12 17:04:28 -03'00'

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Secretário de Mobilidade Urbana