

Secretaria Legislativa

De: Maria Tamila Alves de Jesus <mariatamila@rotadasbandeiras.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 3 de maio de 2024 17:55
Para: Secretaria Legislativa
Cc: Correspondências CRB
Assunto: Rota das Bandeiras - C-CRB-CJR-0200-24
Anexos: C-CRB-CJR-0200-24.pdf

Prezados (as), boa tarde.

A Concessionária Rota das Bandeiras vem encaminhar a carta **C-CRB-CJR-0200-24** (anexa), respectivamente em resposta à solicitação feita através da solicitação do Requerimento nº 50/2023 (protocolo CRB 012505).

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Tamila Alves

Assuntos Regulatórios

mariatamila@rotadasbandeiras.com.br

+55 11 4894-8607



rotadasbandeiras.com.br | 0800 770 80 70



A informação contida nesta mensagem e seus anexos é restrita e/ou confidencial, para uso exclusivo de seu destinatário. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, notifique o remetente e descarte esta mensagem imediatamente.



Itatiba, 02 de maio 2024

C-CRB-CJR-0200-24

À

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Ilmo. Sr. Valmir

Praça dos Três Poderes, 74, Centro – CEP 12327-901

Jacareí – SP

Assunto: Solicita a realização de capina e limpeza na antiga Rodovia Dom Pedro I

Ref.: Requerimento nº 50/2023 (protocolo CRB 012505)

Prezado Senhor,

A **CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.** (“Concessionária”), empresa regularmente constituída e com sede na Rodovia Dom Pedro I - SP 065, km 110+400, Pista Sul, s/nº, Sítio da Moenda, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.647.979/0001-48, vem responder o ofício em epígrafe.

Informamos que a Concessionária realizou as intervenções necessária na via, conforme demonstrado no Relatório Fotográfico anexo (**doc. 01**).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Nayara Di Giulio Oliveira
BD7E31D80BD340D...

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
Nayara Di Giulio Oliveira

DocuSigned by:
Stephan Campineiro
29088864D83F426...

Stephan Campineiro

Documento anexo:

1. Relatório Fotográfico.

 <p>Rota das Bandeiras</p>	<h2>Concessionária Rota das Bandeiras S.A</h2>
---	--

<p>Tipo: RELATÓRIO E REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	<p>Emissão: 02/05/2024</p>	<p>Página: 1</p>
--	---------------------------------------	-----------------------------




09/04/2024 14:35:17
 -23°16'47" S -46°2'58" W
 2092340, 67
 Jacareí
 São Paulo
 JCR Km 04+800

FOTO 01



09/04/2024
 -23°16'16,001"S -46°3'28,052" W
 Jacareí
 São Paulo
 JCR Km 04+800
 Proximo as unidades da ICL

FOTO 02



09/04/2024
 -23°17'53,204" S -46°1'28,692" W
 Bela Vista
 Jacareí
 São Paulo
 JCR Km 00+200

FOTO 03



09/04/2024
 -23°16'1,6" S -46°3'39,726" W
 60 Rua João Fernandes Passos
 Conjunto Vinte e Dois de Abril
 Jacareí
 São Paulo
 JCR Km 06

FOTO 04