

Secretaria Legislativa

De: Maria Tamila Alves de Jesus <mariatamila@rotadasbandeiras.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 25 de outubro de 2024 14:10
Para: Secretaria Legislativa
Cc: Correspondências CRB
Assunto: Rota das Bandeiras - C-CRB-CJR-0554-24
Anexos: C-CRB-CJR-0554-24.pdf

Prezados (as), boa tarde.

A Concessionária Rota das Bandeiras vem encaminhar a carta **C-CRB-CJR-0554-24** (anexa), respectivamente em resposta à solicitação feita através do Requerimento n.º 194/2024 (protocolo CRB 012935).

Atenciosamente,

Tamila Alves

Assuntos Regulatórios

mariatamila@rotadasbandeiras.com.br

+55 11 4894-8607



A informação contida nesta mensagem e seus anexos é restrita e/ou confidencial, para uso exclusivo de seu destinatário. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, notifique o remetente e descarte esta mensagem imediatamente.



Itatiba, 23 de outubro de 2024

C-CRB-CJR-0554-24

À

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Ilmo. Sr. Valmir do Parque Meia Lua

Praça dos Três Poderes, 74 - Centro - Jacareí / SP - CEP: 12.327-901

E-mail: legislativo@jacarei.sp.leg.br e valmirdoparquemeialua@jacarei.sp.leg.br

Assunto: Solicitação de implantação de placa de sinalização indicando o bairro Jardim Santana, em Jacareí

Ref.: Requerimento n.º 194/2024 (protocolo CRB 012935)

Prezado Senhor,

A **CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.** (“Concessionária”), empresa regularmente constituída e com sede na Rodovia Dom Pedro I - SP 065, km 110+400, Pista Sul, s/nº, Sítio da Moenda, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.647.979/0001-48, vem responder o ofício em epígrafe.

Informamos que a Concessionária realizou a implantação da placa de sinalização solicitada, conforme registrado no Relatório Fotográfico (doc. 01).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A

Documento anexo:

1. Relatório Fotográfico.

Rod. D. Pedro I (SP-065), km 110+400, s/nº - Pista Sul

Sítio da Moenda | Itatiba (SP) | Brasil | 13252-800

Tel. (55 11) 4894-8500

www.rotadasbandeiras.com.br

 <p>Rota das Bandeiras</p>	<p>Concessionária Rota das Bandeiras S.A</p>
---	---

<p>Tipo: RELATÓRIO E REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	<p>Emissão: 22/10/2024</p>	<p>Página: 1</p>
--	---------------------------------------	-----------------------------



FOTO 01



Foto 02

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: C-CRB-CJR-0554-24.

Autor: MARIA TAMILA ALVES DE JESUS - mariatamila@rotadasbandeiras.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: A6-3E-E2-4A-EE-C9-70-87-4D-6E-CF-BB-B6-DE-A3-5D-19-67-86-02

SHA256: d20c540181d8854e3ce9dc7a269ad05553deb1552d1388433b11002c67de620e

Assinaturas

Nome: Stephan Iamarino Fernandes Campineiro - **CPF/CNPJ:** 269.552.258-47 - **Cargo:** Gerente de Comunicação

E-mail: scampineiro@rotadasbandeiras.com.br - **Data:** 23/10/2024 15:08:05

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 23/10/2024 15:07:51 - **Leitura completa em:** 23/10/2024 15:08:00

IP: 179.125.155.235

Geolocalização: -22.960591, -47.071494

Nome: DARIO PASSOS JUNIOR - **CPF/CNPJ:** 048.198.126-88 - **Cargo:** ADM

E-mail: dario.junior@rotadasbandeiras.com.br - **Data:** 23/10/2024 16:31:46

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 23/10/2024 16:30:51 - **Leitura completa em:** 23/10/2024 16:31:02

IP: 189.14.94.146

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=A6-3E-E2-4A-EE-C9-70-87-4D-6E-CF-BB-B6-DE-A3-5D-19-67-86-02>

HASH TOTVS: A6-3E-E2-4A-EE-C9-70-87-4D-6E-CF-BB-B6-DE-A3-5D-19-67-86-02

