




Ofício nº 324/2025 – GP

Jacareí, 24 de junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Luís Santos (Paulinho do Esporte)
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Jacareí/SP

Assunto: **Pedido de Informação nº 60/2025**



Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 437/2025-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 12 de junho de 2025, recebido nesta Prefeitura no dia 12 de junho de 2025, referente ao Pedido de Informações nº 60/2025, de autoria do vereador Luís Flávio (FLAVINHO), venho prestar as seguintes informações:

1. Quais foram as ações realizadas pela Prefeitura Municipal para conter o deslizamento de terra ocorrido na Avenida Lucas Nogueira Garcez, divisa com a Rua Manoel Fernandes Agostin, Bairro Cidade Nova Jacareí?

Resposta: Informamos que a Defesa Civil realizou vistoria técnica no local, emitindo relatório e instalando lona plástica como medida emergencial de contenção. Em conjunto, a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana executou a limpeza da via e da calçada, enquanto a Secretaria de Mobilidade Urbana realizou a sinalização viária. A área segue sendo monitorada periodicamente pela Defesa Civil.

2. Existe projeto para construção de talude no local que ocorreu o deslizamento de terra na Avenida Lucas Nogueira Garcez?

Resposta: Em andamento.

2.1. Em caso positivo, informar valor da obra, prazos de início e conclusão, origem dos recursos e disponibilidade financeira para a execução da obra.

Resposta: Prejudicado.



2.2. Em caso negativo, justificar ausência de obra no local.

Resposta: Foi realizado levantamento topográfico e mapeamento das residências da quadra afetada, como etapa preliminar aos estudos técnicos necessários. A Administração Municipal está adotando as medidas administrativas para a contratação de empresa especializada, que será responsável pela elaboração do projeto técnico adequado à área, o qual definirá a solução mais apropriada, seja a construção de muro de arrimo ou a reconstituição do talude. Ressaltamos que a área segue sendo monitorada periodicamente pela Defesa Civil.

3. Existe laudo da Defesa Civil avaliando o risco do deslizamento ocorrido atingir residências e terrenos na Rua Manoel Fernandes Agostin na divisa com a Avenida Lucas Nogueira Garcez?

Resposta: Sim.

3.1. Em caso positivo, enviar cópia do laudo.

Resposta: Segue laudo anexo.

3.2. Em caso negativo, quando a Defesa Civil pretende fazer vistoria no local?

Resposta: Prejudicado.

Respeitosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Prefeito do Município de Jacareí

ROBERTO TARCISO DE ABREU
Secretário de Governo e Planejamento



Município de Jacareí

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
DEFESA CIVIL



DD 076/2024
Via 199

Jacareí, 29 de dezembro de 2024

À
COMDEC
A/C
Luís Gustavo Pinto da Cunha
Diretor da Defesa Civil

Solicitante: Luís Gustavo Pinto da Cunha - Diretor Defesa Civil;
Local da Ocorrência: Av. Lucas Nogueira Garcez s/n, Cidade Nova Jacareí - Jacareí/SP;

Relator – Eng.º Ismael Almeida

Ref.: **Deslizamento de Terra;**

Em vistoria na data de 28/12/2024 às 11hs00min referente ao local acima citado, a Defesa Civil DECLARA que:

- Em atendimento ao solicitado pela Secretaria de Mobilidade Urbana estivemos em diligência à Av. Lucas Nogueira Garcez no bairro Cidade Nova Jacareí;
- Chegando ao local nos deparamos com dois pontos de deslizamento de terra, as margens da Av. Lucas Nogueira Garcez (sentido centro), cobrindo parte do calçamento e acostamento da via pública;
- Nota-se fragilidade do maciço de solo devido ao ângulo de inclinação acentuado do talude além da ineficiência no sistema de drenagem;
- Tal deslizamento de terra ocorreu devido ao acumulado de chuvas das últimas 48 horas na região, porém novos escorregamentos de solo podem acontecer em virtude das chuvas recorrentes nesta época do ano que podem potencializar situações de risco aos imóveis localizados na crista do talude cito a Rua Manoel Fernandes Agostin – Cidade Nova Jacareí;



Município de Jacareí

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
DEFESA CIVIL



- Cabe salientar que a situação neste local é recorrente e já foram encaminhados relatórios aos órgãos competentes solicitando soluções técnicas para mitigação deste cenário;
- Solicitamos que o local seja devidamente sinalizado até que todas providências técnicas cabíveis sejam tomadas;
- Ciente dos fatos estamos encaminhando novo relatório atualizando o cenário encontrado na data e hora da vistoria;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Foto 01 - Vista geral da Av. Lucas Nogueira Garcez (trecho do deslizamento de terra) – Cid. Nova Jacareí;



Município de Jacareí

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
DEFESA CIVIL



Foto 02 - Vista geral do deslizamento de terra;

Foto 03 – Vista geral do deslizamento de terra;

Recomenda-se a:

1. Secretaria de Infraestrutura analisar as condições apresentadas onde é notória a percepção de instabilidade estrutural do maciço, com necessidade de obras de contenção e drenagem para mitigação dos escorregamentos de solo recorrentes neste local;
2. A situação requer todo cuidado visto que estamos em período de fortes precipitação;
3. Enquanto perdurar a ocorrência das patologias identificadas, o local deve ser monitorado periodicamente e em caso de avanços significativos comunicar a Defesa Civil para nova vistoria;
4. O presente relatório possui característica de uma análise visual, sendo que qualquer intervenção deve ser acompanhada por profissional devidamente habilitado, com registro de responsabilidade técnica, junto aos órgãos competentes.
5. Lembrando a todos que a Defesa Civil trabalha com Prevenção de Acidentes e Proteção à vida



Município de Jacareí

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
DEFESA CIVIL



Vistoria relatada por

ISMAEL MORAES DE
ALMEIDA:24656750875
50875

Assinado de forma digital
por ISMAEL MORAES DE
ALMEIDA:24656750875
Dados: 2025.01.07
14:20:45 -03'00'

Ismael Moraes de Almeida
Eng.º Civil

Membros da Comissão que analisaram a vistoria

Rodolpho de
Souza Neto

Assinado de forma
digital por Rodolpho
de Souza Neto
Dados: 2025.01.08
09:17:55 -03'00'

Rodolpho de Souza Neto
Eng.º Civil

LUIS GUSTAVO
PINTO DA
CUNHA:3358986586
5

Assinado digitalmente por LUIS GUSTAVO PINTO DA
CUNHA:3358986586
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
29796279000143, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco),
CN=LUIS GUSTAVO PINTO DA CUNHA.3358986586
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.13 15:22:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Luis Gustavo Pinto da Cunha
Diretor da Defesa Civil de Jacareí

