

Estagiaria Secretaria

De: Heloisa Kano <heloisa.kano@artesp.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 11:19
Para: Ana; Felipe; ivone@jacarei.sp.leg.br; ivone@jacarei.sp.leg.br; Larissa; rita@jacarei.sp.leg.br; rita@jacarei.sp.leg.br; wagner.secretaria@jacarei.sp.leg.br; legislativo@jacarei.sp.leg.br
Assunto: Resposta Artesp ao Requerimento nº 154/2025
Anexos: SEI_0092624840_Oficio.pdf; SEI_0092411203_Despacho.pdf; SEI_0090230488_Despacho.pdf

Prezado Senhor Secretário-Diretor Felipe Santos Lima,

Encaminho resposta Artesp ao Requerimento nº 154/2025.

Atenciosamente,

Heloisa Kano
Diretoria Geral



(11) 3465-2325
heloisa.kano@artesp.sp.gov.br
Rua Iguatemi, 105 - 12º andar - Itaim Bibi - São Paulo (SP)

Ofício nº 0092624840/2025-ARTESP-PRE-GAB-RELGOV

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
Felipe Santos de Lima
Secretário-Diretor Legislativo
Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Fiscalização sobre os serviços de manutenção da concessionária Rota das Bandeiras

Referência: 134.00010166/2025-30

Senhor Secretário-Diretor

Com os cordiais cumprimentos, fazemos referência ao Requerimento nº 154/2025, de autoria do Vereador Valmir do Parque Meia Lua, da Câmara Municipal de Jacareí, solicitando fiscalização sobre os serviços de manutenção da concessionária Rota das Bandeiras.

Considerando a manifestação técnica da Superintendência Rodoviária (SUROD) desta Agência sobre a solicitação, encaminhamos os Despachos SEI 0090230488 e SEI 0092411203.

Aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos votos de elevada consideração e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Luana Azevedo Temponi Godinho
Secretária Executiva
Gabinete da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **Luana Azevedo Temponi Godinho**,
Secretária Executiva, em 17/12/2025, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador
0092624840 e o código CRC **2099A0EE**.

Governo do Estado de São Paulo
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
Superintendência Rodoviária

DESPACHO

Nº do Processo: 134.00010166/2025-30

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

Assunto: 0;REQ.154/2025;C.M.JACAREÍ;PAR;solicitando fiscalização sobre os serviços de manutenção da concessão

À Assessoria de Relações Institucionais,

Trata-se do Requerimento nº 154/2025 da Câmara Municipal de Jacareí, por meio do qual é solicitada a fiscalização dos serviços de manutenção executados pela Concessionária Rota das Bandeiras.

Encaminha-se o Despacho (doc. SEI!0090230488) para prosseguimento e adoção das providências cabíveis.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Roger da Silva Pégas
Superintendente de Rodovias
SUROD



Documento assinado eletronicamente por **Roger Da Silva Pegas, Superintendente**, em 15/12/2025, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0092411203 e o código CRC 1FD01B17.

DESPACHO

Nº do Processo: 134.00010166/2025-30

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

Assunto: 0;REQ.154/2025;C.M.JACAREÍ;PAR;solicitando fiscalização sobre os serviços de manutenção da concessão

À

Assessoria de Relações Institucionais

Sr (a). Assessor (a);

1. Trata-se do **Requerimento nº 154/2025** da Câmara Municipal de Jacareí, por meio do qual é solicitada a fiscalização dos serviços de manutenção executados pela Concessionária Rota das Bandeiras.

2. Em resposta, o Gabinete de Assessoria de Relações Institucionais solicitou, através do **Despacho PRE-GAB-ARI** (SEI nº 0062594513), que sejam informados os serviços de fiscalização realizados pela ARTESP, bem como sua periodicidade na região indicada no Requerimento.

3. Isto posto, realizou-se um levantamento do histórico completo de fiscalização do ano de **2025** através do sistema SISF. A seguir, é apresentado o resumo das constatações e dos serviços de fiscalização realizados pela ARTESP através da Equipe de Apoio à Fiscalização (EAF) no trecho concedido, que é de responsabilidade da Concessionária Rota das Bandeiras, até o presente momento:

Relatório de Fiscalização de Conservação de Rotina - Não Conformidades															D	
Cód. Fiscalização	Data Fiscalização	Horário da Fiscalização	Rodovia	Concessionária Lote	Trecho				Sentido	Data Retorno	Status Retorno	Tipo de Atividade	Grupo de Atividade	Atividade		
					Km Inicial	m	Km Final	m								
821689	09/01/2025	12:15:46	JCR 075	ROTA DAS	3	200	3	200	Sul	14/01/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Panela ou	09/01/2025	10/01/2025
821689																
821690	09/01/2025	12:38:49	JCR 075	ROTA DAS	3	200	3	200	Norte	14/01/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Panela ou	09/01/2025	10/01/2025
821690																
821691	09/01/2025	12:40:04	JCR 075	ROTA DAS	3	100	3	100	Norte	14/01/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Panela ou	09/01/2025	10/01/2025
821691																
821692	09/01/2025	12:40:56	JCR 075	ROTA DAS	3	100	3	100	Norte	14/01/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Panela ou	09/01/2025	10/01/2025
821692																
821693	09/01/2025	12:42:38	JCR 075	ROTA DAS	3	200	3	200	Norte	11/02/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Substituição	09/01/2025	09/01/2025
821693																
823205	14/01/2025	11:46:04	JCR 075	ROTA DAS	3	100	3	100	Norte	26/02/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Reparo	14/01/2025	13/02/2025
823205																
823208	14/01/2025	11:50:35	JCR 075	ROTA DAS	3	100	3	100	Norte	26/02/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Reparo	14/01/2025	13/02/2025
823208																
823210	14/01/2025	11:58:57	JCR 075	ROTA DAS	3	100	3	100	Norte	26/02/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Reparo	14/01/2025	13/02/2025
823210																
823214	14/01/2025	11:46:58	JCR 075	ROTA DAS	3	100	3	100	Sul	26/02/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Substituição	14/01/2025	13/02/2025
823214																
823215	14/01/2025	12:00:07	JCR 075	ROTA DAS	3	100	3	100	Norte	26/02/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Substituição	14/01/2025	13/02/2025
823215																
826962	28/01/2025	11:10:32	JCR 075	ROTA DAS	0	800	0	800	Norte	31/01/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Panela ou	28/01/2025	29/01/2025
826962																
865919	13/08/2025	14:00:24	JCR 075	ROTA DAS	3	222	3	222	Norte	12/09/2025	Executada	Pavimento	Pavimento Flexível e	Substituição	13/08/2025	12/09/2025
865919																

Tabela 1 - Conservação de Rotina - Pavimentos

Relatório de Fiscalização de Conservação de Rotina - Não Conformidades															D	
Cód. Fiscalização	Data Fiscalização	Horário da Fiscalização	Rodovia	Concessionária Lote	Trecho				Sentido	Data Retorno	Status Retorno	Tipo de Atividade	Grupo de Atividade	Atividade		
					Km Inicial	m	Km Final	m								
826964	28/01/2025	11:12:52	JCR 075	ROTA DAS	0	800	0	800	Sul	13/03/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Reparo de elemento de drenagem - manutenção	28/01/2025	29/01/2025
826964																
851975	14/04/2025	12:36:46	JCR 075	ROTA DAS	0	900	0	700	Sul	09/05/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	07/04/2025	07/04/2025
851975																
851976	14/04/2025	12:48:46	JCR 075	ROTA DAS	0	400	0	600	Norte	09/05/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	07/04/2025	07/04/2025
851976																
851977	14/04/2025	12:58:37	JCR 075	ROTA DAS	1	120	1	300	Norte	09/05/2025	Inalterada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	07/04/2025	07/04/2025
851977																
851978	14/04/2025	13:08:48	JCR 075	ROTA DAS	2	0	2	999	Norte	09/05/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	07/04/2025	07/04/2025
851978																
865916	13/08/2025	13:34:22	JCR 075	ROTA DAS	0	800	0	800	Sul	23/06/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Reparo de elemento de drenagem - manutenção	13/08/2025	13/08/2025
865916																
866321	13/08/2025	13:14:31	JCR 075	ROTA DAS	3	222	3	222	Sul	12/09/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866321																
866322	13/08/2025	13:17:47	JCR 075	ROTA DAS	1	800	1	800	Sul	22/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866322																
866323	13/08/2025	13:35:46	JCR 075	ROTA DAS	0	500	0	0	Sul	22/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866323																
866324	13/08/2025	13:42:44	JCR 075	ROTA DAS	0	200	0	300	Norte	22/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866324																
866325	13/08/2025	13:44:24	JCR 075	ROTA DAS	1	0	1	300	Norte	22/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866325																
866326	13/08/2025	13:50:08	JCR 075	ROTA DAS	1	400	1	700	Norte	22/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866326																
866327	13/08/2025	13:52:26	JCR 075	ROTA DAS	2	50	2	50	Norte	22/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866327																
866328	13/08/2025	14:03:50	JCR 075	ROTA DAS	3	222	3	222	Norte	22/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem plataforma limpeza geral	18/08/2025	18/08/2025
866328																
868453	04/09/2025	13:20:50	JCR 075	ROTA DAS	0	950	0	950	Sul	13/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem fora de plataforma limpeza geral	08/09/2025	08/09/2025
868453																
868454	04/09/2025	13:22:09	JCR 075	ROTA DAS	0	600	0	600	Sul	13/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem fora de plataforma limpeza geral	08/09/2025	08/09/2025
868454																
868455	04/09/2025	13:42:51	JCR 075	ROTA DAS	1	900	1	900	Norte	13/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Drenagem fora de plataforma limpeza geral	08/09/2025	08/09/2025
868455																
869167	12/09/2025	12:42:09	JCR 075	ROTA DAS	0	800	0	800	Sul	13/10/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Reparo de elemento de drenagem - manutenção	12/09/2025	12/09/2025
869167																
877461	31/10/2025	11:27:32	JCR 075	ROTA DAS	3	222	3	222	Norte	12/11/2025	Executada	Drenagem	Drenagem	Bueiros limpeza geral	31/10/2025	31/10/2025
877461																
882526	26/11/2025	10:57:45	JCR 075	ROTA DAS	0	700	0	700	Sul			Drenagem	Drenagem	Reparo de elemento de drenagem - manutenção	26/11/2025	26/11/2025
882526																
882530	26/11/2025	11:10:25	JCR 075	ROTA DAS	1	200	0	200	Norte			Drenagem	Drenagem	Desobstrução de elemento de drenagem	26/11/20	

Relatório de Fiscalização de Conservação de Rotina - Não Conformidades

Cód. Fiscalização	Data Fiscalização	Horário da Fiscalização	Rodovia	Concessionária Lote	Trecho			Sentido	Data Retorno	Status Retorno	Tipo de Atividade	Grupo de Atividade	Atividade	
					Km Inicial	m	Km Final	m						
826959	28/01/2025	10:58:22	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	3	222	3	222	Sul	05/02/2025	Executada	Faixa de Domínio	Conservação do Revestimento	Poda manual ou mecanizada
826959	28/01/2025	11:01:18	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	3	222	3	222	Norte/Sul	05/02/2025	Executada	Faixa de Domínio	Conservação do Revestimento	Poda manual ou mecanizada
826960	28/01/2025	11:06:56	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	1	900	1	0	Norte/Sul	05/02/2025	Executada	Faixa de Domínio	Conservação do Revestimento	Poda manual ou mecanizada
826961	28/01/2025	11:11:31	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	0	800	0	0	Norte/Sul	05/02/2025	Executada	Faixa de Domínio	Conservação do Revestimento	Poda manual ou mecanizada
826963	14/04/2025	12:54:12	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	1	100	1	100	Norte	22/04/2025	Executada	Faixa de Domínio	Conservação do Revestimento	Remoção de massa verde
847130	13/08/2025	13:30:46	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	1	300	1	300	Sul			Faixa de Domínio	Erosões	Recomposição de erosão em corte / aterro
865917	13/08/2025	13:47:31	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	1	400	1	400	Norte			Faixa de Domínio	Erosões	Recomposição de erosão em corte / aterro
865917	13/08/2025	13:54:53	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	2	400	2	400	Norte	04/09/2025	Executada	Faixa de Domínio	Limpeza	Remoção de lixo e entulho da faixa de domínio
865918	26/11/2025	10:47:05	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	3	100	3	100	Sul	28/08/2025	Executada	Faixa de Domínio	Limpeza	Remoção de lixo e entulho da faixa de domínio
882522	26/11/2025	10:47:30	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	3	100	3	100	Sul			Faixa de Domínio	Erosões	Conformação lateral
882524	26/11/2025	10:47:58	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	3	100	3	100	Sul			Faixa de Domínio	Conservação do Revestimento	Poda manual ou mecanizada
882525	26/11/2025	10:52:44	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	3	100	3	100	Sul			Faixa de Domínio	Conservação do Revestimento	Poda manual ou mecanizada
882528	26/11/2025	11:06:22	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	0	800	0	800	Norte			Faixa de Domínio	Limpeza	Remoção de lixo e entulho da faixa de domínio
882529	26/11/2025	11:08:30	JCR 075	ROTA DAS BANDEIRAS - 7	0	700	0	700	Norte			Faixa de Domínio	Limpeza	Remoção de lixo e entulho da faixa de domínio

Tabela 3 - Conservação de Rotina - Faixa de Domínio

4. Cabe ressaltar que a Equipe de Apoio à Fiscalização (EAF) realiza **inspeções rotineiras mensais** em toda a malha rodoviária concedida, correspondente ao **Lote 07 - Rota das Bandeiras**. Essa abrangência inclui a **Vicinal JCR-075**, pertencente ao município de Jacareí/SP.

5. Segundo a Concessionária Rota das Bandeiras, as tratativas relativas às demandas do Vereador Valmir do Parque Meia Lua estão sendo realizadas de forma informal. A Concessionária alega que os pontos elencados não pertence à sua jurisdição, por não estarem localizados dentro da área de faixa de domínio.

6. Dito isto, esta Coordenação de Fiscalização Externa (COFEX) analisou o local e comprehende que, de acordo com o arquivo KMZ da rodovia e a situação apresentada in loco com cerca de limite de faixa de domínio implantada, a solicitação de melhorias no pavimento e demais manutenções não pertence à responsabilidade da Concessionária Rota das Bandeiras, conforme demonstrado a seguir:



Foto 1 - Rodovia Dom Pedro I / JCR 075

Foto 2 - Limite da faixa de domínio à JCR075



Foto 3 - Rua João Fernandes Passos / JCR075 / Limite de Faixa de Domínio

Foto 4 - Rua Fernandes Passos



Foto 5 - Cerca de Limite de faixa de domínio da JCR 075

Foto 6 - Vista da JCR 075



7. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete de Assessoria de Relações Institucionais (GAB-ARI), fornecendo assim o subsídio necessário para a elaboração da resposta ao Vereador Valmir do Parque Meia Lua da Câmara Municipal de Jacareí.

8. Sendo o que cumpre para o momento, esta Fiscalização permanece à disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

São Paulo, na data da assinatura digital.

BENÍCIO JÚNIOR FELINTO MOURA
 Coordenador de Fiscalização Externa de Obras e Conserva
 SUROD-GEFOR-COFEX

De acordo;

JOSÉ TAVARES DE MORAIS FILHO
 Gerente de Fiscalização e Operação de Rodovias
 SUROD-GEFOR



Documento assinado eletronicamente por **Benício Júnior Felinto Moura, Coordenador**, em 28/11/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Tavares De Moraes Filho, Gerente**, em 09/12/2025, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0090230488** e o código CRC **113A448B**.