REQUERIMENTO Nº 451/2026

Assunto: À EDP, solicitando a substituição urgente dos postes de madeira que apresentam comprometimento estrutural na Rua Maria José Siqueira Egydio Carvalho, no Jardim Emília, neste Município.

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando que, em conjunto com as empresas de telefonia e internet que compartilham a infraestrutura dos postes, proceda à vistoria técnica e **substituição urgente dos postes de madeira que apresentam comprometimento estrutural** na Rua Maria José Siqueira Egydio Carvalho, no Jardim Emília, neste Município.

A solicitação decorre das condições preocupantes de conservação de diversos postes existentes na referida via, especialmente:

- **Em frente ao nº 156:** poste de madeira quebrado e aparentemente pendurado, apresentando risco à segurança dos moradores, pedestres e motoristas, bem como à integridade da rede elétrica e dos demais cabos instalados;
- **Em frente ao nº 40:** poste de madeira com a base aparentemente comprometida, indicando possível perda de sustentação;
- **Na altura do número 66:** terceiro poste visivelmente inclinado, além de outros postes de madeira que também necessitam de avaliação técnica.

Conforme informado, existem aproximadamente **cinco postes de madeira na referida via que necessitam de avaliação**, sendo fundamental que a equipe técnica inspecione todos eles e providencie a substituição daqueles que apresentarem comprometimento estrutural.

Diante da situação relatada, solicita-se a adoção imediata das medidas preventivas e corretivas cabíveis, incluindo o isolamento da área, caso necessário, e a substituição dos postes comprometidos, a fim de prevenir acidentes, quedas de estruturas, danos à rede elétrica e possíveis interrupções no fornecimento de energia.

Solicita-se, ainda, que as empresas responsáveis pela fiação de telefonia e internet sejam acionadas para acompanhar os serviços e realizar as adequações necessárias nos cabos instalados, garantindo a segurança da infraestrutura compartilhada.

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br

Por fim, ressalta-se a necessidade de **atendimento urgente à presente solicitação**, considerando os riscos potenciais à população e a importância de garantir a segurança dos moradores e usuários da via pública.

Fotos anexas.

Assim sendo, mui respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2026

DANIEL MARIANO
Vereador - PL / Vice-Presidente



Poste com base quebrada / pendurado na altura do número 156.

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br

Requerimento nº 451/2026 - Vereador Daniel Mariano - fls. 3/4



Poste com base deteriorada na altura do número 40.

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br



Poste inclinado na altura do número 66.

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br